

Устранение неполадок оборудования кабельных модемов серии Cisco uBR9xx

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Блок-схема устранения неполадок](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет сведения об устранении проблем для наиболее распространенных отказов оборудования с Кабельными модемами серии Cisco uBR9xx и предоставляет способы устранить неполадки тех сбоев. Блок-схема перечисляет наиболее распространенные признаки, с которыми встречаются Кабельные модемы серии Cisco uBR9xx.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Блок-схема устранения неполадок

