

网真EX90电源故障

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述如何识别和解决网真EX90系统的一个电源故障。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CTS-EX90-K9
- FSP150-AHAN1 (EX90电源)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

一个失败的电源也许是不能启动网真EX90系统的原因。

使用EX90系统连接到电源，并且电源连接供给动力，注释LED的颜色在电源的。如果电源正常运行，如此镜像所显示，有蓝色LED：



如果电源失败，如此镜像所显示，电源没有蓝色LED点燃了：



[解决方案](#)

此问题在一个上一个式样电源在一个最新型号识别， FSP150-AHAN1和被解决了， FSP150AHAN1-VR。如果有一个EX90系统用一个上一个式样电源(FSP150-AHAN1)并且遇到描述的问题，则请继续请求从思科技术支持的退货授权(RMA)电源更换的。EX90电源的部件号是PSU-EX90=。