

# 目录

## [简介](#)

[TANDBERG Codian产品为什么不会接受有效SSL证书？](#)

## [相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真MCU 4505，思科网真Supervisor MSE 8050，思科网真MSE 8000，思科网真MCU MSE 8510和思科网真提前媒体网关3610产品。

### Q. TANDBERG Codian产品为什么不会接受有效SSL证书？

A. 有时TANDBERG Codian产品不会接受X.509在其他设备工作的SSL证书。这几乎总是，因为您的证书和关键文件未命中最终回车。

要纠正此问题，请打开证书和关键文件并且检查有在最终一行文本的回车在文件。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)