

CSCvo92300 RV34x在VLAN中间的访问限制

缺陷参考ID : CSCvo92300

被识别的日期

2019年2月06日

被解决的日期

不适用

的受影响的产品

型号	固件版本
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

问题说明

当VLAN间路由为被创建时的VLAN 1或其他VLAN是启用的， Anyconnect用户访问资源。

然而，当VLAN间路由是失效的时， Anyconnect能访问仅在此VLAN的不是路由器接口，但是资源。

解决方法

在各自的VLAN的Enable (event) VLAN间路由，但是如果必须创建访问规则(ACL)限制在VLAN之间的访问。

要了解如何配置VLAN，请访问条款：[配置在一个RV34x系列路由器的虚拟局域网设置](#)。

要了解如何配置访问规则，请参阅条款：[配置在一个RV34x系列路由器的访问规则](#)。

要处理逐步升级，请点击此处与Cisco[小型企业支持中心\(SBSC\)](#)联系。

有在开始从版本1.0.3.15的许可权要求的更新前进。[关于此的详情，请点击此处](#)。