

SG350XG , Sx550X : 交换机不识别USB闪存驱动器

识别的日期

2017年5月23日

被解决的日期

九月8, 2017

受影响的产品

型号	固件版本	修复
SG350XG , Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

问题说明

在从掌握的备份的一个单元切换, 在交换机的USB接口不检测后, 当USB闪存驱动器插入(在密钥的磁盘)。

解决方法

当您升级对固件版本2.3.0.130时, 此问题修复。要[升级, 为说明请点击此处。](#)