

# SRW 交换机：修正Microsoft IE8浏览器问题

## 目录

- [简介](#)
- [先决条件](#)
- [规则](#)
- [问题](#)
- [解决方案](#)
- [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

## 先决条件

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

### 问题

此条款描述步骤解决能发生的微软Internet Explorer 8 (IE8)浏览器问题，当您连接到思科小型企业SRW管理的交换机时。

## 解决方案

如果页不显示完全如[图1所显示时](#)，当您用Internet Explorer 8管理思科小型企业SRW交换机，请完成这些步骤：

### 图 1

1. 如[图2所显示](#)，运行regedit并且找出FEATURE\_MaxConnectionsPer1\_0Server和FEATURE\_MaxConnectionsPerServer在HKEY\_CURRENT\_USER\软件\Microsoft\Internet Explorer\美因河\FeatureControl下。[图 2](#)
2. 修改当前集合DWORD值回到默认值为2。更改  
"iexplore.exe"=dword:00000002[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE\_MAXCONNECTIONSPERSERVER]崔凡吉莱  
"iexplore.exe"=dword:00000002这更改连接数量在IE8的到两。默认情况下，IE8打开连接的数量是六。如果注册表项不存在，请创建它。[图3](#)显示如何照看更改做。**注意：**在您做此变动后，您必须重新启动PC。[图 3](#)
3. 再访问交换机，如[图4所显示](#)，并且问题修复。[图 4](#)

## 相关信息

- [思科小型企业工商业界](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)