

使用Verizon和Cingular是，遇到的电话不响铃问题

目录

[简介](#)

[当移动电话呼叫没有适当地转发对SPA9000，当曾经韦里孙和Cingular作为移动供应商时时，如何能修复？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

[Q. 当移动电话呼叫没有适当地转发对SPA9000，当曾经韦里孙和Cingular作为移动供应商时时，如何能修复？](#)

A.

为了解决问题，请完成如下说明：

- 1) 更改正在拨号参数
- 2) 重新通电设备

更改正在拨号参数

步骤 1：

访问SPA-400 VoIP网关的基于Web的设置页，然后寻找语音选项卡。

步骤 2：

在正在拨号下参数在然后以后寻找答案更改值为到"1"然后单击保存设置。

步骤 3：

在保存设置以后，重新通电设备。有关说明，请完成以下步骤：

重新通电设备

步骤 1：

拔掉SPA400电源电缆。

步骤 2：

拔掉SPA9000电源电缆并且等待30秒。

步骤 3：

接通SPA9000电源电缆并且等待其灯看上去稳定的。

步骤 4：

接通SPA400电源电缆并且等待其灯看上去稳定的。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)