

下载Cisco IOS®9800的XE 17.12.4 ESW映像

目录

[简介](#)

[链接](#)

[注意井](#)

简介

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13为Cisco IOS XE 17.12.4 FCS、9800无线控制器和接入点提供了重要补丁。

链接

在此处下载Cisco IOS XE 17.12.4ESW13。

- 对于Catalyst 9100系列接入点上的嵌入式无线控制器，请使用C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip
- 对于面向云的Catalyst 9800-CL无线控制器，请使用C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- 对于Catalyst 9800-L无线控制器，请使用C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- 对于Catalyst 9800-40和9800-80无线控制器，请使用C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- [17.12.4 ES13版本说明](#)

注意井

客户需要迁移到CCO版本17.12.5（如果可用）。当下一个CCO代码（维护版本）已集成修复时，不会向客户提供此ES分支上的其他错误修复。TAC组织支持此代码。请将此代码的所有评论、建议和问题直接报告给wnbu-escalation@cisco.com。



关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。