

# SG350XG:使用預配置的802.1X和RADIUS設定在交換機上配置DAC失敗

## 識別日期

2016年8月19日

## 解決日期

2017年6月5日

## 受影響的產品

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## 問題描述

在某些情況下，如果交換機已通過命令列介面(CLI)或通過基於Web的實用程式預配置了802.1X或遠端身份驗證撥入使用者服務(RADIUS)配置，則顯示或通過裝置授權控制(DAC)的配置可能會失敗。

## 解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。