

SG350XG、Sx550X:交換機無法識別USB快閃記憶體驅動器

識別日期

2017年5月23日

解決日期

2017年9月8日

受影響的產品

型號	韌體版本	修復位置
SG350XG、Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

問題描述

在裝置從待機切換到主用後，交換機上的USB介面不會檢測到何時插入USB快閃記憶體驅動器（磁碟在鍵）。

如果您不熟悉本文中使用的術語，請檢視[思科業務：新字詞詞彙表](#)。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。