新規および変更情報

- ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能 （1 ページ）
- ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能 （2 ページ）
- ファームウェア リリース 11.0(1) の新機能および変更された機能 （3 ページ）
- ファームウェア リリース 11(0) の新機能および変更された機能 （4 ページ）
- ファームウェア リリース 10.4(1)SR1 の新着情報 （7 ページ）
- ファームウェア リリース 10.4(1) の新着情報 （7 ページ）

ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
着信コールおよび発信コールに対する発信者名ルックアップの制御	着信および発信コールの名前の逆引きルックアップ 名前の逆引きルックアップの有効化および無効化
Cisco ヘッドセット 531 および Cisco ヘッドセット 532	ヘッドセットの安全性に関する重要な情報 Cisco ヘッドセット 500 シリーズ サードパーティ製ヘッドセット 電話機のヘッドセット設定 Cisco Headset 531 および 532 のカスタマイズ ヘッドセット ソフトウェアのアップグレード

機能	新規または変更されたセクション
緊急コールの発信	緊急通報サポートの背景 緊急通話を行うための電話機の設定 E911 地理位置情報の構成 緊急通報が緊急サービスに接続されない
LDAP over TLS（LDAPS）	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプション	電話の Web ページからの DHCP VLAN オプションのセットアップ VLAN の設定 [ネットワークの設定（Network Configuration）] のフィールド
XSI サービスの HTTPS サポート	XSI サービス 電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない

ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジア言語サポート	ディクショナリ サーバ スクリプト 電話機の表示に関する問題 フォントが小さ過ぎるか異常な文字が含まれている 電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される 電話のロケールが表示されない ソフトキー ラベルが切り捨てられる
コール センター サポート	コール センター エージェント電話のセットアップ ACD コール情報が欠落している ACD 設定 電話機に ACD ソフトキーが表示されない

機能	新規または変更されたセクション
コール録音	SIP REC でリモート通話録音の有効化 SIP INFO によるリモート コール録音の有効化 通話が録音されない
Cisco IP Phone 8845 および 8865 のサポート	ビデオ コーデックの設定 ビデオ設定 ビデオ送信解像度のセットアップ ビデオ帯域幅の制御 ビデオ設定 ビデオ サービスの無効化 ビデオ設定
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット（Factory Reset）] ボタン	Web ページの UI ボタンによる電話の初期設定へのリセット 工場出荷時の状態へのリセット（Factory Reset）
IPv6 のサポート	[ネットワークの設定（Network Configuration）] のフィールド IPv6 の情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス用の電話のセットアップ Broadsoft XMPP 電話でのプレゼンス表示メッセージ：サーバから切断された（Disconnected from Server） プレゼンス ステータスが動作しない

ファームウェア リリース 11.0(1) の新機能および変更された機能

Cisco IP Phone のテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

リビジョン	更新されたセクション
MOS 拡張機能が追加されました。	の MOS-LQ 値および MOS-CQ 値を参照してください。 回線コール ステータス
[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで不在着信表示を設定する方法が追加されました。	補足サービス 設定ユーティリティによる不在着信通知の設定
特定の URL を持つ電話機の Web ページでの初期設定へのリセットおよびページングが追加されました。	電話機 Web ページから電話機を初期設定にリセットする 電話機の Web ページで URL を使用して電話機の問題を特定する
スターコードに関する追加情報は、電話機の Web ページから [電話会議（Conference）]ハードキーに追加されます。	スター コードによる電話会議ボタンの有効化
ロゴをブート表示として追加できます。	起動表示としてロゴを追加
接続するとキー拡張モジュールが自動検出されます。	キー拡張モジュールの自動検出

ファームウェア リリース 11(0) の新機能および変更された機能

Cisco IP Phone のテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

リビジョン	更新されたセクション
PRT アップロード URL の設定が追加されました。	PRT アップロードの設定
問題レポート ツールの機能拡張が追加されました。	• #unique_64
問題レポート ツールのアップロードが追加されました。	PRT アップロードの設定
ダイヤル アシスタンスの有効化が追加されました。	ダイヤル アシスタンスの有効化
追加の回線キー サポートが追加されました。	追加回線キーのセットアップ

リビジョン	更新されたセクション
基本コールの機能拡張が追加されました。	• NAT の設定 • SIP の設定（SIP Settings） • コール機能の設定 • プロキシと登録 • サブスクライバ情報 • 音声の設定
Web https の機能拡張が更新されました。	電話機の Web インターフェイスへのアクセスの有効化 システム設定
[音声（Voice）] タブおよび [ユーザ（Users）] タブのコール転送サポートが追加されました。	コール転送
XML アプリケーションのサポートが追加されました。	XML サービス XML ディレクトリ サービス XML アプリケーション マクロ変数 XML アプリケーションに接続するための電話機の設定 XML ディレクトリ サービスに接続するための電話機の設定
ホテリングのサポートが追加されました。	電話機のホテリングの有効化
DND とコール転送の同期が追加されました。	DND とコール転送の同期の設定
設定ユーティリティでのパスワード設定機能が追加されました。	ユーザ パスワードの設定
TR-069 サポートが追加されました。	TR-069 による電話機の管理 TR-069 TR-069 ステータス
[ダイヤルプラン（Dial Plan）] フィールドが更新されました。	ダイヤル プラン（Dial Plan）
802.x のサポートが追加されました。	802.1X 認証

リビジョン	更新されたセクション
Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの機能拡張が追加されました。	Bluetooth ワイヤレス ヘッドセット
共有回線の機能拡張が追加されました。	共有回線 共有回線の設定
NAT の有効化が追加されました。	NAT マッピングの有効化
LDAP の機能拡張が追加されました。	LDAP
短縮ダイヤルの設定が追加されました。	設定ユーティリティ ページによる短縮ダイヤルの設定
設定ユーティリティでの電子フックスイッチの有効化が追加されました。	電子フックスイッチの有効化 音量（Audio Volume）
短縮ダイヤルのトピックが更新されました。	短縮ダイヤル
複数のユーザに対する話中ランプ フィールドが更新されました。	設定ユーティリティによる複数ユーザの話中ランプ フィールドの設定
キー拡張モジュールでのコール パーク、BLF 表示ラベル、および LCD の明るさ設定が追加されました。	• 話中ランプ フィールド表示ラベルの設定 • キー拡張モジュールの LCD の明るさの設定
キー拡張モジュールでの短縮ダイヤル変更のサポートが更新されました。	キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定
キー拡張モジュールの BLF 機能が更新されました。	キー拡張モジュールでの話中ランプ フィールドの設定
カスタマイズ状態の表示が追加されました。	設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の表示
付加的な複数の機能を使用した BLF 設定が追加されました。	• 他の機能と連動する話中ランプ フィールドの設定
話中ランプ フィールドのモニタリングが更新されました。	モニタ側電話機の話中ランプ フィールドの構成
応答不可機能のスター コードサポートが追加されました。	DND のスター コードの設定
プログラム可能なソフトキーの変更が更新されました。	• プログラム可能なソフトキー

リビジョン	更新されたセクション
プロビジョニング権限の変更が更新されました。	プロビジョニング権限の設定
応答不可機能の変更が更新されました。	[応答不可（Do Not Disturb）] を有効にする
自動ページング機能が追加されました。	• 自動的にページングを受け入れるための電話機の設定 • サーバ構成のページング
電話機の設定ユーティリティ（Web ページ）のすべてのセクションが更新されました。	#unique_113

ファームウェア リリース 10.4(1)SR1 の新着情報

Cisco IP Phone のテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

リビジョン	更新されたセクション
「ページング グループの設定」が追加されました。	ページング グループの設定（マルチキャスト ページング）
「英数字ダイヤルの設定」が追加されました。	英数字ダイヤリングの設定

ファームウェア リリース 10.4(1) の新着情報

Cisco IP Phone のテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

リビジョン	更新されたセクション
キー拡張モジュールが追加されました。	Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要 キー拡張モジュールの電源情報 電話機の Web ページからのキー拡張モジュールの設定 キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定
回線キーの短縮ダイヤルが追加されました。	回線キーの短縮ダイヤルの設定
モニタ側電話機の話中ランプ フィールド設定が追加されました。	モニタ側電話機の話中ランプ フィールドの構成

リビジョン	更新されたセクション
プロビジョニング権限が追加されました。	プロビジョニング権限の設定
プログラム可能なソフトキーのカスタマイズが追加されました。	プログラム可能なソフトキーの設定
リモート カスタマイズが追加されました。	Cisco IP Phone のテレフォニー機能
問題レポート ツールが追加されました。	エラー レポート ツールのログのダウンロード