<< Cisco OT Additional Add-on Sensor Install Service >>
Service d'installation de capteurs supplémentaires pour les TO de Cisco

Ce document doit être lu conjointement avec le document qui décrit comment Cisco fournit ses services (How Cisco Provides Services), qui est intégré par renvoi au présent document.

Ce service (ASF-ESG-CCV-SSR-M) est un service complémentaire au service d'évaluation de la détection des ressources des technologies opérationnelles (TO) et au service d'évaluation de la détection des anomalies des TO. Il permet l'ajout d'un emplacement de capteur supplémentaire et un maximum de 100 points d'extrémité sur le site.

- **Service d'évaluation de la détection des ressources des TO (ASF-ESG-CCV-OTADA) OU**
- **Service d'évaluation de la détection des anomalies des TO (ASF-ESG-CCV-OTANDA)**

Livrables

Installation d'un capteur Cisco Cyber Vision supplémentaire pour la collecte des données du réseau en conjonction avec le service d'évaluation de la détection des ressources des TO ou le service d'évaluation de la détection des anomalies des TO.

Responsabilités de Cisco

- Séance sur les lieux
  - Déterminer avec le Client l'emplacement du capteur.
  - Le cas échéant, installer le capteur OU obtenir une capture de réseau statique (PCAP) de la part du Client.

Responsabilités du Client

Fournir les renseignements, l'assistance et les ressources nécessaires pour permettre à Cisco d'installer un capteur supplémentaire pour exécuter le service d'évaluation des ressources ou de la détection des anomalies des TO :

- Mettre à la disposition de Cisco des membres du personnel capables d'effectuer des tâches d'administration des systèmes en cas de problèmes techniques.
- Autoriser l'installation et l'utilisation des équipements et outils de Cisco dans l'environnement cible.