تحقق من SD-WAN PSIRT باستخدام أداة التحقق من تطبيق الأخطاء

المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام أداة تطبيق الخطأ لمسح ملفات admin-tech الخاصة بمؤشرات الحلول الوسط (IoCS) المحتملة المتعلقة بفريق الاستجابة لحوادث أمان منتجات SD-WAN (PSIRT) CVE-2026-20182CSCwt50498

المتطلبات

بالنسبة CSCwt50498، يجب عليك إنشاء تقنية admin لمكونات التحكم في SD-WAN الخاصة بك. يجب إنشاء Admin-techs لوحدة التحكم (vSmart) واحدة في كل مرة.

يمكن إنشاء Admin-techs لمكونات التحكم في SD-WAN الأخرى بأي ترتيب.

إرشادات إنشاء Admin-Tech

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء هذه الملفات، فيرجى الرجوع إلى هذا المستند الذي يوفر الخطوات اللازمة لإنشاء تقنية إدارة: كيفية تجميع تقنية إدارية في بيئة SD-WAN.

القيود

- يقتصر حجم الملف حاليا على 500 ميغابايت.
- يمكن للأداة معالجة ملفات متعددة، لكن واحدة فقط في كل مرة. الملف المتزامن غير مدعوم. التحقق من الملف

الانتفاع

التحقق من Admin-Tech

1. انتقل إلى صفحة أداة البحث عن الأخطاء من Cisco الخاصة بمعرفة الأخطاء من Cisco الذي تريد تحليله.
2. تحت العنوان "أظهر تطبيق الخطأ" أو الأيقونة تحقق من إمكانية النص، انقر فوق النص نافذة منبثقة.
3. قم بإلحاق ملف admin-tech الذي تريد تحليله أو تحديده.



النتائج - لا توجد مؤشرات

إذا لم يتم العثور على مؤشرات، يتم اكتشاف رسالة مماثلة لـ CVE-2026-20182 - لا توجد مؤشرات توفيقية (IOs) في السجلات. يظهر الإصدار الحالي ليس إصدار ثابت". تشير الرسالة إلى معرف الخطأ المحدد الذي يتم تحليله.

ملاحظة: إذا لم تكن قد قمت بالترقية بعد، فيرجى المتابعة والترقية على الفور إلى إصدار يحتوي على الإصلاح.



النتائج - المؤشرات التي تم العثور عليها

إذا عثرت الأداة على مؤشرات، تظهر الرسالة مؤشرات محتملة للتوافق (IoCS).

رجاء فتح حالة Cisco TAC وتحميل admin-techs لمزيد من المراجعة اليدوية.

ملاحظة: إذا لم تكن قد قمت بالترقية بعد، فيرجى المتابعة والترقية على الفور إلى إصدار يحتوي على الإصلاح.

تحليل Admin-tech الإضافية

لتحليل آخر admin-tech، انقر فوق "إعادة التشغيل" وأدخل معرف تصحيح الأخطاء القابل للتطبيق من Cisco (على سبيل المثال، CSCwt50498) للاطلاع على قسم التحميل مرة أخرى. تتضمن الخيارات الأخرى التمرير لأعلى والنقر فوق التحقق من <معرف الخطأ" أو كتابة معرف الخطأ في المحادثة.



الخيارات الإضافية المتوفرة

بعد تحليل تقنية الإدارة، تتوفر هذه الخيارات الإضافية في الأداة:

- عرض الملخص الاستشاري
- عرض الإصدارات الثابتة
- عرض المعلومات الإضافية
- إرسال ملخص التحليل

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).