¿Por qué TMS informa "No HTTP response" para un sistema MXP? "Forzar actualización" borra el error, pero vuelve más tarde

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué TMS informa "No HTTP response" para un sistema MXP? "Forzar actualización" borra el error, pero vuelve más tarde.](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se refiere a Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Por qué TMS informa "Sin respuesta HTTP" para un sistema MXP? "Forzar actualización" borra el error, pero vuelve más tarde.

R. Si el estado se puede borrar con **Force Refresh**, pero vuelve más tarde, esto es un síntoma de que el servicio TMS Database Scanner no puede alcanzar este sistema. Compruebe si un proxy web que requiere autenticación está presente en la red, ya que esto bloquea el tráfico de los servicios de TMS.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).