Contenido

[Introducción](#)
[¿Por qué hace diciendo en voz alta de las conferencias sobre Codian MCU o grabaciones en IP VCR registrado con el asterisco fallaron?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Por qué hace diciendo en voz alta de las conferencias sobre Codian MCU o grabaciones en IP VCR registrado con el asterisco fallaron?

A. Configurando Codian MCU o IP VCR y conferencias o grabaciones en el archivo sip.conf en su instalación del asterisco usted puede llamarlos directamente de su teléfono del SORBO. Sin embargo, el decir en voz alta del MCU o del IP VCR puede fallar basado por orden de la configuración dentro del archivo sip.conf. Si se configura el MCU o el IP VCR antes de que sus conferencias o grabaciones en el sip.conf clasifíen, después el asterisco puede rechazar la llamada con el mensaje: “No podido autenticar al usuario…”

Para evitar este suceso, primero, después configurar las grabaciones ro de las conferencias para configurar sus MCU o IP VCR en el final del sip.conf clasifía. Alternativamente, configure el MCU o el IP VCR y conferencias o grabaciones sin una contraseña - o actualice el asterisco por lo menos a la versión 1.4.17.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems