# Actualización del firmware en el router VPN CVR100W

## Objetivo

El firmware descargado en el dispositivo actúa como instrucciones específicas para el dispositivo. Básicamente, indica al dispositivo qué hacer, cómo hacerlo y cómo comunicarse con otros dispositivos. Cuando actualiza el firmware, mantiene el dispositivo al día. Una actualización del firmware también puede solucionar los errores de funcionamiento dentro del dispositivo y agregar nuevas opciones que pueden no estar disponibles anteriormente. En este artículo se explica cómo actualizar el firmware en el router CVR100W.

## Dispositivo aplicable

- CVR100 W

## URL de descarga de software

Router VPN CVR100W

## Actualización del firmware

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Firmware Upgrade**. Se abre la página *Actualización del firmware*:




La página muestra la siguiente información:

- Modelo de dispositivo: muestra el modelo de dispositivo, en este caso el CVR100W.
- PID VID: muestra la ID de producto (PID) y la ID de versión (VID) del dispositivo.
- Versión actual del firmware: muestra el firmware actual en el dispositivo.

Paso 2. (Opcional) Si el archivo de firmware deseado aún no se ha descargado en el equipo, haga clic en este enlace para descargar el firmware más reciente:

Paso 3. Haga clic en **Examinar** para elegir el firmware previamente descargado en el campo Localizar y seleccionar el archivo de actualización.

Paso 4. (Opcional) Para restaurar todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica después de la actualización del firmware, marque la casilla de verificación **Restablecer todos los parámetros de configuración a los valores predeterminados de fábrica** . Esto restablecerá automáticamente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica una vez que se complete la actualización del firmware.

Paso 5. Haga clic en **Start Upgrade** para actualizar el firmware. Se tarda aproximadamente un minuto en completar el proceso.

**Precaución:** No intente apagar, reiniciar o apagar el router ni interrumpir el proceso mientras se actualiza, ya que esto puede causar algunos problemas graves y hacer que el router quede inutilizable.