Check Bug Applicability ToolによるSD-WAN PSIRTの確認

内容

はじめに

このドキュメントでは、Bug Applicabilityツールを使用して、SD-WAN Product Security Incident Response Team(PSIRT)CVE-2026-20182に関連する潜在的な侵害の指標(IoC)についてadmin-techファイルをスキャンする方法について説明しCSCwt50498す。

要 件

CSCwt50498の場合、SD-WAN制御コンポーネントのadmin-techを生成する必要があります。コントローラ(vSmart)の管理テクノロジーは、1つずつ生成する必要があります。

他のSD-WAN制御コンポーネントのadmin-techsは、任意の順序で生成できます。

Admin-Tech Generationガイドライン

これらのファイルの作成でサポートが必要な場合は、このドキュメントでadmin-techの生成手順を参照してください(SD-WAN環境でAdmin-Techを収集する方法)。

制限事項

- ファイルサイズは現在500 MBに制限されています。
- 同時ファイル検証はサポートされていません。このツールでは複数のファイルを処理できますが、一度に処理できるのは1つだけです。

使用率の向上

Admin-Techの確認

1. Cisco Bug Search Toolページにアクセスし、分析するCisco Bug IDを探します。
2. タイトルの下にあるテキストまたはアイコン「Check Bug Applicability」をクリックします。 ポップアップウィンドウが表示されます。
3. 分析するadmin-techファイルをドロップするか選択します。



結果 – インジケータなし

インジケータが見つからない場合は、「CVE-2026-20182 - No Indicators of Compromise (IoCs) detected in logs」のようなメッセージが表示されます。Current release is not a fixed release」が表示されます。このメッセージは、分析中の特定のバグIDを参照します。

注：まだアップグレードしていない場合は、先に進み、修正を含むリリースにただちにアップグレードしてください。



結果 – 検出されたインジケータ

インジケータが検出されると、「Potential Indicators of Compromise (IoCs) Detected」というメッセージが表示されます。

Cisco TACケースを開き、さらに手動でレビューするために管理者テクニックをアップロードしてください。

注：まだアップグレードしていない場合は、先に進み、修正を含むリリースにただちにアップグレードしてください。

追加のAdmin-Techの分析

別のadmin-techを分析するには、「再実行」をクリックし、該当するCisco Bug ID(例：CSCwt50498)を入力して、アップロードセクションを再度表示します。その他のオプションには、スクロールアップして「Check <Bug ID>」をクリックする方法や、チャットでバグIDを入力する方法があります。



追加オプションを利用可能

admin-techを分析した後、ツールで次の追加オプションを使用できます。

- アドバイザリサマリーの表示
- 修正済みリリースの表示
- 追加情報の表示
- 分析サマリーの送信

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。