新機能および変更された機能に関する情報

- 新機能および変更された機能に関する情報 （1 ページ）

新機能および変更された機能に関する情報

表 *1*：新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
トラフィック分析：入力 TA のサポート	入力インターフェイスでのトラフィック分析のサポートが追加されました。	10.5（2）F	トラフィック分析の構成
UDP サービスの特定	トラフィック分析用にエクスポートされたフローをマスクする UDP ポート構成が追加されました。	10.5（2）F	UDP ポートのサポートについて
シングル ドロップの識別	単一スイッチでのドロップの原因を特定するためのサポートが追加されました。	10.5（2）F	ドロップ レポート（Drop Reports） ドロップ レポートを構成 ドロップ レポート構成の確認
SNMP AES 256 のサポート	SNMPv3 のプライバシープロトコルとして AES-256 が導入されました	10.5（2）F	注意事項と制約事項 SNMP ユーザーの構成

新機能および変更された機能に関する情報

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
N9K-X9736C-FX3 での SNMP を使用した EPLD のサポート	N9K-X9736C-FX3ライン カードでの SNMP を使用した EPLD ファームウェア バージョンのサポートが追加されました	10.5(1)F	注意事項と制約事項
PTP 時間分配保留	BC ノードがプライマリ時刻送信元にロックされ、ターゲット補正値に落ち着くまで、時間分配を保留するための追加サポートです	10.5(1)F	PTP 時間分配保留 PTP の注意事項および制約事項 PTP のグローバルな構成
PTP 高修正Notification（通告）の機能拡張	PTP 高修正Notification（通告）に属性を追加	10.5(1)F	PTP の注意事項および制約事項 PTP 通知の構成
トラフィック分析の機能拡張	トラフィック分析機能が拡張され、TA 障害対応ルールのより高い頻度をサポートし、インターフェイスおよび VRF レベルでのフィルタを許可することで TA 機能をきめ細かくサポートします	10.5(1)F	トラフィック分析の構成
PID 固有の SMU	PID 固有の SMU のインストールのサポートが、対象の PID にのみ追加されました。	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項
SMU のインストールが失敗した場合の SMU 再試行/リロード スイッチ	アクティブ化する必要がある有効で互換性のある SMU がアクティブ化に失敗した場合に、スイッチを自動的にリロードするサポートが追加されました	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。