新規および変更情報

- ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能 （1 ページ）
- ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新規および変更情報 （3 ページ）
- ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能 （3 ページ）
- ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能 （5 ページ）
- ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能 （8 ページ）
- ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能 （9 ページ）
- ファームウェア リリース 11.0(1) の新機能および変更された機能 （10 ページ）

ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能

リビジョン	新機能および変更された機能
短いアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニング機能をサポートする新しいタスクの新規追加	短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする
DNS サーバで HTTP プロビジョニングをサポートするトピックの新規追加	HTTP プロビジョニング用DNS SRV
MPP OS のセキュリティ強化をサポートするタスクの新規追加	ファイアウォールを有効にする 追加のオプションを使用してファイアウォールを設定する
Cipher list の設定方法に関する新しいタスクの新規追加	暗号リストを設定する
メディアプレーンセキュリティネゴシエーションのクライアント開始モードをサポートするタスクと関連パラメーターの新規追加	メディアプレーンセキュリティネゴシエーションの顧客開始モードを有効にする

リビジョン	新機能および変更された機能
SIP over TLS を使用する回線のホスト名認証を有効にする方法に関するタスクの新規追加	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
ワンボタンのコールパークをサポートするタスクの新規追加	ワンボタンコールパークの設定
マルチキャストページングに関するタスクとパラメータの新規追加	マルチキャスト ページングを設定する 複数のページンググループのパラメータ
リモート処理SDK機能をサポートするためのタスクと関連パラメータの新規追加	リモート処理 SDK の電話機のセットアップ WebSocket API パラメータ
DTMF をサポートするプログラム可能なソフトキー (PSK) を設定するためのタスクの新規追加。	DTMF サポートを使用して PSKを設定する
SIP BYE メッセージ内の通話統計レポートの有効化方法に関するタスクの新規追加	SIP メッセージ内の着信コール統計レポートを有効にする
新機能 VQM SIP パブリッシュメッセージの新しいフィールドをサポートするタスクの新規追加	音声品質レポートの設定
SIP セッション ID 機能をサポートする新しいトピックの追加	SIP セッション ID SIP セッション ID を有効にする セッション ID パラメータ
回線キーLED動作のカスタマイズをサポートするトピックの新規追加。	回線キー LED 動作のカスタマイズ ラインキー LED の動作を選択する
電話機でWi-Fステータスを表示する方法に関する新しいタスクの新規追加	電話機で Wi-Fi ステータス メッセージを表示
新しいフィールド *RTP Before ACK* の説明の新規追加	RTP パラメータ
SDP ペイロードタイプの設定方法に関するタスクの更新	SDP ペイロード タイプの設定
OPUS Codecナローバンドをサポートするタスクの新規追加	OPUS コーデック ナローバンドを使用するように電話機を設定する。

ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新規および変更情報

リビジョン	新機能および変更された機能
アクティベーションコードのオンボードをサポートするための新しいタスクを追加しました	アクティベーションコードのオンボーディング用に電話を設定する

ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
サポート対象の言語リストにカタロニア語を追加しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
[--key] キーワード詳細を更新し、RFC 8188 ベースの暗号化に関するメモを追加しました。	電話機の現在の設定をプロビジョニング サーバにレポート
初期のメディアサポートを有効にする方法に関する新しいタスクを追加しました	_Early-Media サポートを有効にする
プロファイル認証の強化をサポートするための「プロファイルアカウントを設定する」トピックを置き換えるトピックを追加しました	プロファイル認証 プロファイル認証タイプを指定する
DND および着信転送ステータスの同期の機能をサポートするための新しいフィールドとトピックを追加しました	DND とコール転送ステータスの同期 [機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効にする XSI サービスによる通話転送ステータス同期を有効にする XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする XSI 回線サービス
既存のモニタする電話機のビジー ランプ フィールドの設定を追加を置き換える新しいトピックを追加しました。	他の電話を監視するための電話設定

改訂	新規および変更されたセクション
短縮ダイヤルを設定して同僚の回線をモニタリングするためのユーザへの電話方法についての新しいタスクを追加しました。	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする
アップロードされた syslog メッセージにデバイス識別子を含めることに関する新しいトピックを追加しました。	アップロードされた Syslog メッセージにデバイス ID を含める
電話の問題をリモートで報告する方法に関する新しいフィールドと新しいタスクを追加しました。	電話の問題をリモートで報告する PRT ステータス
syslog 識別子フィールドを追加しました。	オプションのネットワーク構成
プロファイルアカウント有効パラメータをプロファイル認証タイプフィールドと置換しました。 プロファイルルールパラメータの説明を更新しました。	設定プロファイル
レポートルールを更新し、新しいパラメータを追加しました：サーバにレポート、サーバへの定期アップロード、およびローカル変更時のアップロード遅延	設定オプションをアップロードする
拡張フィールドの説明を更新しました。	回線キー
名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説明を更新しました。	LDAP ディレクトリのパラメーター
XML パラメータ設定の例を回線イネーブルパラメータに追加しました。	ボイス > 内線 (n) > 全般
新しい MPP キー拡張モジュール、Cisco IP 電話 8851/8861 キー拡張モジュールおよび Cisco IP 電話 8865 キー拡張モジュールの割り当て方法に関する新しいタスクを追加しました。	キー拡張モジュールタイプを割り当てる 電話メニューを使用してキー拡張モジュールタイプを割り当てる
全般テーブルに、電話 Web ページに追加された新しいパラメータ「KEM の種類」をサポートするための新しいフィールドを追加しました。	全般

改訂	新規および変更されたセクション
新しい MPP キー拡張モジュール - Cisco IP 電話 8851/8861 キー拡張モジュールおよび Cisco IP 電話 8865 キー拡張モジュールのトラブルシューティングシナリオを追加しました。	キー拡張モジュールは通常の起動プロセスを経由しません
Wi-Fi 管理と Wi-Fi プロファイルをサポートするための新しいタスクを追加する	電話機のウェブインターフェイスから Wi-Fi をオンまたはオフにする 電話の Web ページおよび XML プロビジョニングサーバから Wi-Fi プロファイルを設定する
電話の Web ページに追加された新しいパラメータ Wi-Fi 設定をサポートするための新しいテーブルを追加しました	Wi-Fi 設定
電話の Web ページに追加された新しいパラメータ Wi-Fi Profile（n）をサポートするための新しいテーブルを追加しました	Wi-Fi プロファイル (n)
Cisco ヘッドセット 500 シリーズのカスタマイズに関するトピックを追加しました	Cisco ヘッドセット 500 シリーズのカスタマイズ ,
Cisco ヘッドセット 521、522、561、および 562 をサポートするためのトピックを追加しました	Cisco IP 電話 8800 シリーズのアクセサリの概要 マルチプラットフォームファームウェア付き Cisco ヘッドセット Cisco ヘッドセット
Cisco ヘッドセット 500 シリーズのアップグレードに関するトピックを追加しました	Cisco ヘッドセット 500 シリーズのアップグレードルールを設定する

ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能

改訂	新規または変更されたセクション
「ro」および「na」属性を受け入れない LCD 画面に対応するトピックが更新されました	電話インターフェイス メニューへのユーザ アクセスの有効化 システム設定

改訂	新規または変更されたセクション
NAPTR に対応する新しいトピックを追加しました	SIP トランスポートの設定
NAPTR に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 SIP の設定（SIP Settings）
SIP プライバシー ヘッダーに対応する新しいトピックを追加しました	プライバシー ヘッダーの設定
SIP プライバシー ヘッダーに対応するトピックを更新しました	SIP の設定（SIP Settings）
非プロキシ デバイスからの SIP メッセージのブロックに対応する新しいトピックを追加しました	電話への非プロキシ SIP メッセージのブロック
非プロキシ デバイスからの SIP メッセージのブロックに対応するトピックを更新しました	システム設定
ピア ファームウェア共有に対応する新しいトピックを追加しました	Peer Firmware Sharing ピア ファームウェア共有の有効化
ピア ファームウェア共有に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話の電話機能 ファームウェア アップグレード
プロファイル アカウントに対応する新しいトピックを追加しました	プロファイルアカウント有効（Profile Account Enable）
プロファイル アカウントに対応するトピックを更新しました	設定プロファイル
機能キー同期サポートがある非選択回線の DND およびコール転送通知に対応するトピックを更新しました	電話機とサーバとの間の設定の同期を有効にする
コールのサイレント状態に対応する新しいトピックを追加しました	ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
コールのサイレント状態に対応するトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話の電話機能
XSI BroadWorks Anywhere に対応する新しいトピックを追加しました	電話機から他の電話機 (場所) へのアクティブコールの移動 XSI 回線サービス

改訂	新規または変更されたセクション
XSI 発信者 ID ブロックに対応する新しいトピックを追加しました	発信者 ID ブロック機能の電話機と BroadWorks XSI サーバとの同期 XSI 回線サービス
XSI 通話ログに対応する新しいトピックを追加しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
XSI 通話ログに対応するトピックを更新しました	XSI 電話サービス Cisco IP 電話のテレフォニー機能
スクリーン セーバーの種類「ロック」の削除に対応するトピックを更新しました	電話機の Web ページによるスクリーン セーバーの設定
エグゼクティブ - アシスタントに対応するための新しいセクションが追加されました	エグゼクティブとアシスタント [エグゼクティブ（Executive）] または [アシスタント（Assistant）] メニューが表示されません
エグゼクティブ - アシスタントに対応するためトピックを更新しました	ディジット シーケンスの例 IP 電話のダイヤル プランの編集 電話機とサーバとの間の設定の同期を有効にする プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話のテレフォニー機能 プログラム可能なソフトキー 回線キー 特定業種向けサービス アクティベーション コード 機能ボタンとソフトキー コール機能の設定
動画のパケット化に対応するトピックを更新しました	ビデオ コーデックの設定
ビデオRTP ToS (音声/動画 データ優先順位) に対応する新しいトピックを追加しました	音声データおよび動画データの優先順位を設定
ビデオRTP (音声/動画 データ優先順位) に対応するため、トピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 ネットワーク設定

改訂	新規または変更されたセクション
オーディオ設定（音響）に対応する新しいトピックを追加しました	音響 設定 音響の設定を行なう
オーディオ設定（音響）に対応するため、トピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能

ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
着信および発信コールの発信者名の検索制御	着信コールおよび発信コールの名前の逆引きルックアップ 名前の逆引きルックアップの有効化および無効化
Cisco ヘッドセット 531 および Cisco ヘッドセット 532	ヘッドセットの安全性に関する重要な情報 サード パーティ製ヘッドセット 電話機のヘッドセット設定
緊急通報の発信	緊急通報のサポート バックグラウンド 緊急通報を発信するための電話機の設定 217 E911 地理位置情報の設定 緊急通報が緊急サービスに接続されない
LDAP over TLS（LDAPS）	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプション	電話機の Web ページでの DHCP VLAN オプションのセットアップ VLAN 設定 [ネットワーク構成（Network Configuration）] のフィールド
XSI サービスの HTTPS サポート	XSI 電話サービス 電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない

ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジアの言語のサポート	電話機の表示言語 電話機の表示の問題 フォントが小さすぎるか、または異常な文字が表示される 356 ページ 電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される 電話機のロケールが表示されない ソフトキー ラベルが切り捨てられている
コール センター サポート	コールセンターエージェントの電話機のセットアップ ACD コール情報が欠落している ACD 設定 電話機に ACD ソフトキーが表示されない
通話録音	SIP REC を使用したリモート通話録音の有効化 SIP INFO を使用したリモート通話録音の有効化 通話が録音されない
Cisco IP 電話 8845 および 8865 のサポート	ビデオ コーデックの設定 ビデオ設定 ビデオ送信解像度のセットアップ ビデオ帯域幅の制御 ビデオ設定 ビデオ サービスの無効化 ビデオ設定

機能	新規または変更されたセクション
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット（Factory Reset Button）] ボタン	Web UI ボタンを使用した電話機の初期設定へのリセット [工場出荷時の状態へのリセット（Factory Reset）]
IPv6 のサポート	[ネットワーク構成（Network Configuration）] のフィールド IPv6 情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス表示用電話機のセットアップ Broadsoft XMPP 電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから切断されている プレゼンス ステータスが機能しない

ファームウェア リリース 11.0(1) の新機能および変更された機能

Cisco IP 電話のテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

リビジョン	更新されたセクション
MOS 機能強化を追加	回線コールステータスにおけるMOS-LQおよびMOS-CQ値を参照してください。
[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで不在着信通知を設定する方法を追加	補足サービス 設定ユーティリティを使用した不在着信通知の設定
特定の URL を持つ電話機の Web ページでの初期設定へのリセットおよびページングが追加されました。	電話機 Webページから電話機を初期設定にリセットする 電話機の Webページで URL を使用して電話機の問題を特定する
スターコードに関する追加情報は、電話機の Web ページから [電話会議（Conference）]ハードキーに追加されます。	スター コードを使用した会議ボタンの有効化

リビジョン	更新されたセクション
ロゴをブート表示として追加できます。	起動表示としてのロゴの追加
接続するとキー拡張モジュールが自動検出されます。	キー拡張モジュールの自動検出