

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo ajusto para que haya cambios de la hora de ahorro de luz diurna en mis Productos de Codian?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, IP GW 3510 del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence ISDN GW 3241, del Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU 4505, el supervisor MSE 8050 del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU MSE 8510 y los Productos avanzados Cisco TelePresence del gateway de medios 3610.

**Q. ¿Cómo ajusto para que haya cambios de la hora de ahorro de luz diurna en mis Productos de Codian?**

A. El equipo de Codian no ajusta actualmente para que haya ahorro de luz diurna automáticamente. Usted necesitará ajustar el tiempo (o el desplazamiento UTC, si usa el NTP) manualmente en su equipo de Codian cuando ocurren los cambios de hora. Vaya a las **configuraciones > a la hora** de hacer esto.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)