

# Contenu

## [Introduction](#)

[Je ne peux pas obtenir un DVI-I à la connexion DVI-I pour travailler pour mes codecs TANDBERG, pourquoi ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C60 de système de TelePresence Cisco.

**Q. Je ne peux pas obtenir un DVI-I à la connexion DVI-I pour travailler pour mes codecs TANDBERG, pourquoi ?**

A. Les informations ci-dessous sont seulement valides pour des versions de logiciel inférieures à TC2.0.0.

Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Actuellement, le codec C90 TANDBERG ne fonctionne pas sûrement avec un DVI-I au câble DVI-I. Utilisez un DVI-I à DVI-A, ou un DVI-I au câble DVI-D à la place.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)