SNMPの基本機能のトラブルシューティング

内容

<u>概要</u> <u>要件</u> <u>前提条件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>表記法</u> <u>最も一般的なエラーのトラブルシューティング</u> <u>関連情報</u>

概要

このドキュメントでは、Simple Network Management Protocol(SNMP;簡易ネットワーク管理 プロトコル)とその機能をデバイスでテストする方法について説明します。

要件

前提条件

SNMPプロトコルおよびネットワーク管理システム(NMS)サーバとの通信に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- SNMP
- Cisco WS-C3650-12X48UZ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

最も一般的なエラーのトラブルシューティング

1.エラーメッセージ: "%SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: "Any OID"のGetNextを処理しています。"

#snmp-server view TESTV3 internet included

SNMPv3の場合

snmp-server view cutdown ciscoMgmt.810 excluded -->>> The Idea is to exclude the OID causes the issue, however, please read out what is the function of the OID that that is excluded.

snmp-server view cutdown iso included

snmp-server community TAC2 RO view cutdown RO コンフィギュレーションモードの一部の行を次に示します。

snmp-server community TAC1 RO view cutdown RO

SNMPv2の場合

#snmp-server user cisco TestGroupV3 v3 auth md5 ciscorules priv des56 cisco123 デバイスのコンフィギュレーションモードに入り、SNMP設定にビューを追加して変更します。

#snmp-server group TestGroupV3 v3 auth read TESTV3

snmp-server view TESTV3 iso include

SNMPv3の場合

(24012 msecs)

(24012 msecs)

(24008 msecs)

トラブルシューティング:

snmp-server community TAC2 RO --> If multiple communities are added to device.

snmp-server community TAC1 RO

デバイスのSNMP設定をチェックします。 SNMPv2では、次のように表示する必要があります。

*May 24 01:31:36.486: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1

(24008 msecs)

*May 24 01:32:00.503: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1 (24016 msecs)

*May 24 01:32:24.515: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1

*May 24 01:32:48.528: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1

*May 24 01:33:12.537: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1

*May 24 01:31:12.477: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24012 msecs)

*May 24 01:30:48.463: %SNMP-3-RESPONSE_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24008 msecs) ---> In this scenario ciscoMgmt.810.1.2.1.1 is the OID causes the issue.

#snmp-server view TESTV3 ciscoMgmt.810 excluded

#snmp-server group TestGroupV3 v3 priv write TESTV3 2.エラーメッセージ「High CPU Utilization due to SNMP Flash Cache」

#show processes cpu sorted

CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 22%; five minutes: 18%

PID	Runtime(ms)	Invoked	uSecs	5Sec	1	Min	5Min	TTY	Process
447	561399	143012	3925	0.00%	1.58%	1.83%	0	Snmp	Flash Cache
SNM	Pログ:								

%SYS-2-SIGPENDING:複数の信号がプロセス91 -Process= "Snmp Flash Cache", ipl= 0, pid= 91に送信されます。

625424254283314655456532533533772205363424335694492379

1(00)																																		ł						*								
9(C	*	,	F			*		÷	k			*	*	*	*	*	*		*		*		4	* *		-	k	*					*	*	*			*	*										
8(0	*	* 1	* *	*:	* *	* *	*	* 1	* *	*	* 1	* *	*	* 1	* *	*	* *	*	* :	* *	* *	*:	* 1	* *	*	* :	* *	*	* 1	* *	*:	* *	* *	*	* 1	* *	*	* *	* *	*:	*								
7(0	*	* 1	* *	*	* *	* *	*	* 1	* *	*	* 1	* *	*	* 3	* *	*	* *	*	* :	* *	* *	*:	* 1	* *	*	* :	* *	*	* 1	* *	* :	* *	* *	*	* 1	* *	*	* *	* *	* :	*								
60	0	*	* 1	* *	*	* *	* *	*	* 1	* *	*	* 1	* *	*	* 3	* *	*	* *	*	* :	* *	* *	*:	* 1	* *	*	* :	* *	*	* 1	* *	* :	* *	* *	*	* 1	* *	*	* *	* *	* :	*								
5(0	*	* 1	* *	*	* *	* *	*	* 1	* *	*	* 1	* *	*	* 3	* *	*	* *	*	* :	* *	* *	*:	* 1	* *	*	* :	* *	*	* 1	* *	* :	* *	* *	*	* 1	* *	*	* *	* *	* :	*								
40	0	#	#‡	ŧ#	#:	##	#	#:	##	##	#	#‡	ŧ #	#	#‡	##	#	##	#	#1	##	ŧ#	#1	##	‡#	#	#1	##	#	##	‡#	#1	##	ŧ#	#	#‡	ŧ#	#:	##	#	#1	Ħ								
3(0	#	#‡	ŧ#	##	##	#	#:	##	##	#	#‡	##	#	#‡	##	#	##	#	#1	##	ŧ#	#1	##	‡#	#	#1	##	#	##	##	#1	#‡	##	#	#‡	ŧ#	#:	##	#	#1	Ħ								
20	0	#	#‡	ŧ#	##	##	#	#:	##	##	#	#‡	##	#	#‡	##	#	##	#	#1	##	ŧ#	#1	##	‡#	#	#1	##	#	##	##	#1	#‡	##	#	#‡	ŧ#	#:	##	#	#1	Ħ								
1(C	#	#‡	ŧ#	#‡	##	##	#:	##	##	#	#‡	‡ #	#	#‡	##	#	##	#	#1	##	ŧ#	#1	##	‡#	#	#1	##	#	##	##	#‡	##	##	#	#‡	ŧ#	#:	##	#	#1	Ħ								
0	· ·		. 5	5.			1	•	•		1	• •		•	2			. 2		•		3	•			3	•		•	4.	•		. 4	ł.			5	•			5		•	. (6.	•	 6	 	7	
回	ᇄ	Ŧĵ	耟																																															

Flash MIBデータ収集プロセスは、デフォルトでは無効になっています。snmp mib flash cacheコ マンドを使用して(おそらくリロード後に)イネーブルにすると、場合によってはCPUの使用率 が高くなる可能性があります。

その代わりに コンフィギュレーションモードで#no snmp mib flash cacheコマンドを使用します。

または、次のEEMスクリプトをインストールします。

event syslog pattern "SYS-5-RESTART" action 11 cli command "enable" action 12 cli command "conf t" action 13 cli command "no snmp mib flash cache" action 14 cli command "end" 3.エラーメッセージ: 「%SNMP-3-INPUT QFULL ERR:入力キューがいっぱいになったために

パケットがドロップされました」

キューフルエラーの原因として考えられるのは、デバイスでの大量のポーリング、または問題を 引き起こす特定のOIDです。これを軽減するには、まずデバイスが過度にポーリングされている かどうかを確認します。

これを行うには、次のコマンドを実行します。

B02#show snmp stats oid

time-stamp	#of times requested OID
15:40:19 BKK Dec 27 2019 11180008	ifAlias
15:40:19 BKK Dec 27 2019 44018183	dot1dBasePortEntry.4
15:40:19 BKK Dec 27 2019 44018212	dot1dBasePortEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019 45216156	ipNetToPhysicalEntry.4
15:40:19 BKK Dec 27 2019 44018059	dot1dBasePortEntry.5
15:40:19 BKK Dec 27 2019 44578303	dot1dBasePortEntry.1
15:40:19 BKK Dec 27 2019 6011756	dot3StatsEntry.19
15:40:19 BKK Dec 27 2019 11095925	ifSpeed
15:40:19 BKK Dec 27 2019 12879927	dot1dTpFdbEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019 84535	vmMembershipSummaryEntry.2
15:40:19 BKK Dec 27 2019 3241107	vmMembershipSummaryEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019 45208908	ipNetToMediaEntry.2
15:40:19 BKK Dec 27 2019 45223410	ipNetToPhysicalEntry.6
15:40:19 BKK Dec 27 2019 44018324 トラブルシューティング:	dot1dBasePortEntry.2

NMSの設定を変更し、デバイスのポーリング間隔を短くする必要があります。ポーリング間隔を 短くすると、キューの完全なエラーを軽減する必要があります。 そうでない場合は、問題を引き 起こしているOIDを確認する必要があります。問題の原因となっているOIDを特定し、そのOIDに 対するトラブルシューティングを行うには、前述のエラーメッセージ1を参照してください。

4.エラーメッセージ:「High CPU utilization due to SNMP ENGINE」

ルータは、クライアントによってポーリングされるときにCPUの使用率が高くなります。これは 、CPUの使用率が高い場合に**#show process cpu <sorted>**コマンドを使用して確認できます。 SNMPエンジンプロセスがすべてのCPUリソースを使用していることがわかります。

#show processes cpu sorted

CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 22%; five minutes: 18%

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

189 1535478456 697105815 2202 88.15% 13.40% 8.74% 0 SNMP ENGINE 問題のあるOIDは、他のOIDよりも高いCPU使用率を引き起こし、クライアントがこのOIDを要求 したときにタイムアウトが発生する可能性があります。ほとんどのメソッドは、応答が遅い OIDを見つけようとします。これは、CPU使用率が高くなる可能性が最も高いためです。OIDが 特定されたら、エラーを軽減するために、それぞれのOIDをロックできます。

注:問題の原因となるOIDを特定するのに役立つ方法がいずれも表示されない場合は、 TACでサービスリクエストをオープンしてください。

方式 1.show snmp stats oidコマンドを使用します。

show snmp stats oidコマンドは、ポーリングされた最後のOIDを表示します。タイムスタンプが 順番に表示されます。目標は、応答が遅かったOIDを特定することです。このコマンドは、クラ イアントによってポーリングされる頻度が高いMIBを検索する場合にも役立ちます。

#show snmp stats oid

time-star	np #c	of ti	imes	requested OI						
14:34:38	CET	Oct	25	2020	24	atEntry.2				
14:34:29	CET	Oct	25	2020	40	atEntry.1				
14:34:11	CET	Oct	25	2020	11	ifOutErrors				
14:34:07	CET	Oct	25	2020	10	ifOutDiscards				
14:34:06	CET	Oct	25	2020	10	ifOutUcastPkts				
14:34:06	CET	Oct	25	2020	10	ifOutOctets				

14:34:05 CET Oct 25 2020 10 ifInUnknownProtos

Entry.1が計算に18秒かかったことが分かります。これは、このデータを計算するためにCPUがビジーであったことを示しています。

方式 2.SNMPクライアントを確認します。

デバイスでCPU使用率が高くなる原因となるOIDを見つけるには、 snmpwalk NMSサーバからデバ イスに送信し、出力を確認します。他のOIDよりも応答が遅いOIDは、高いCPU使用率を引き起 こす可能性があります。

シスコテクニカルサポートおよびダウンロード

- SNMP

関連情報

snmp-server view cutdown OID _causes_the issue_is _to_excluded excluded -->>> The Idea is to exclude the OID causes the issue, however, please read out what is the function of the OID that we are about to exclude.

snmp-server view cutdown iso included

snmp-server community TAC2 RO view cutdown RO コンフィギュレーションモードで次の行を追加します。

snmp-server community TAC1 RO view cutdown RO

・SNMPv2の場合

#snmp-server user cisco TestGroupV3 v3 auth md5 ciscorules priv des56 cisco123 デバイスのコンフィギュレーションモードに入り、SNMP設定にビューを追加して変更します。

#snmp-server group TestGroupV3 v3 auth read TESTV3

snmp-server view TESTV3 iso include

• SNMPv3の場合

snmp-server community TAC2 RO --> If multiple communities are added to snmp.

snmp-server community TAC1 RO

デバイスのSNMP設定をチェックします。 SNMPv2では、次のように表示する必要があります。

トラブルシューティング:

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。