

Содержание

[Введение](#)

[Что может заставить Moví иметь проблемы с подключением с MPS TANDBERG?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence Moví.

Вопрос. Что может заставить Moví иметь проблемы с подключением с MPS TANDBERG?

О. Moví требует, чтобы MPS TANDBERG работал под управлением ПО версии J4.5 или позже. Кроме того, MPS TANDBERG не поддерживает H.264 для скоростей вызова выше, чем 768 Кбит/с.

Чтобы гарантировать, что Moví не пытается передать или получить H.264 в более высокой скорости вызова, чем 768 Кбит/с при соединении с циркулярным вызовом MPS, выполнить одно из следующих действий:

- Настройте конференции по MPS для использования максимума 768 кбит/с (перейдите к **Конфигурации MPS> Шаблон Конференции** и установите Скорость Максимальной конференции в 768 кбит/с),
- В TMS перейдите к **Системам> Настраивающий> Каталог** и настройте максимум 768 кбит/с и для поступления и для параметров настройки пропускной способности исходящего канала для клиентов Moví.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)