

Содержание

[Введение](#)

[Мой монитор плазмы Pioneer не отобразит образ правильно от моего Кодека TANDBERG. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодека системы Cisco TelePresence C60 и Кодека системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Мой монитор плазмы Pioneer не отобразит образ правильно от моего Кодека TANDBERG. В чем причина?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Некоторые мониторы Пионеров должны собираться в режим ПК отобразить образ правильно. Консультируйтесь с *руководством пользователя мониторов Pioneer* для получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)