

Содержание

[Введение](#)

[Мой монитор, связанный с Кодеком TANDBERG, никогда не будет входить в резерв, почему?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодека системы Cisco TelePresence C60 и Кодека системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Мой монитор, связанный с Кодеком TANDBERG, никогда не будет входить в резерв, почему?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Когда Кодек TANDBERG, Серии С, переходит к резерву, все выходные данные монитора отключены. Некоторые потребительские мониторы, однако, не войдут в резерв, если они не получают видео на вводе HDMI. TANDBERG изучит реализацию CEC (Контроль за Бытовой электроникой) в более позднем выпуске. Это тогда позволит кодеку сигнализировать резерв к монитору.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)