

Содержание

[Введение](#)

[Аудио на двойном потоке является вне синхронизования с двойным потоковым видео использованием Кодека TANDBERG, почему?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60, Кодек системы Cisco TelePresence C40 и система Cisco TelePresence продукты EX90.

Вопрос. Аудио на двойном потоке является вне синхронизования с двойным потоковым видео использованием Кодека TANDBERG, почему?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

TANDBERG EX90

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Продукт TelePresence не поддерживает lipsync (синхронизирующий аудио и видео) на двухканальном. Аудио будет только синхронизироваться с основным потоком. В настоящее время lipsync для второго потока не поддерживается стандартными определяющими двойными потоками H.239 для H.323.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)