

Содержание

[Введение](#)

[Почему не будет, мои TANDBERG Codian продукт принимают мой допустимый сертификат SSL?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence MCU 4505, супервизора MSE 8050 Cisco TelePresence, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 и Cisco TelePresence Усовершенствованный Медиашлюз 3610 продуктов.

Вопрос. Почему не будет, мои TANDBERG Codian продукт принимают мой допустимый сертификат SSL?

О. Иногда TANDBERG Codian продукты не будет принимать сертификаты SSL X.509, которые работают на другие части оборудования. Это почти всегда, потому что ваш файл сертификата и/или контрольный файл пропускают заключительный возврат каретки.

Для исправления этой проблемы откройте файл сертификата и/или контрольный файл и проверьте, что существует возврат каретки на заключительной строке текста в файле.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)