

# Содержание

[Введение](#)

[Почему браузер больше не работает с Сервером TelePresence?](#)

## Введение

Этот документ описывает причины, почему ваш браузер больше не мог бы внезапно работать с Сервером TelePresence.

## Почему браузер больше не работает с Сервером TelePresence?

Если сервис HTTP/HTTPS отключен на Сервере TelePresence, это может произойти. Для включения HTTP или сервисов HTTPS, необходимо использовать последовательную консоль, потому что вы не можете достигнуть его через веб-интерфейс:

1. Соединитесь с Сервером TelePresence через последовательную консоль.
2. Введите **сервисную команду показа** для определения , какие сервисы включены.
3. Если сервис HTTP не включен, **поступите в эксплуатацию, 0 http** включают для включения HTTP на порте A. (Так же для HTTPS, **поступите в эксплуатацию, 0 https** включают.)
4. Перезапустите сервер TelePresence.

Как только у вас есть подключение HTTP/S к Серверу TelePresence, можно использовать веб-интерфейс для изменения активных сервисов и портов:

- Войдите в Сервер TelePresence и перейдите к **Сетевому> Services**.
- Проверьте/снимите флажок коробки рядом с именами сервисов и отредактируйте номера портов при необходимости.
- Нажмите **изменения Apply**.

**Совет:** Посмотрите онлайнные [IP-сервисы Настройки](#) раздела справки для получения дополнительной информации