show controller va رمأ تاجرخم ةءارق ةيفيك

المحتويات

المقدمة

<u>المتطلبات الأساسية</u>

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أمر show controller FIA

معلومات ذات صلة

<u>المقدمة</u>

يشرح هذا وثيقة كيف أن يفسر الإنتاج من **العرض جهاز تحكم في** أمر.

المتطلبات الأساسية

<u>المتطلبات</u>

يجب أن يكون قراء هذا المستند على دراية بما يلي:

• البنية الموزعة لموجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول هذه البنية في ب<u>نية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet</u> <u>Router</u>، وخاصة الفصل المرتبط <u>ببنية المحول</u>.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

<u>الاصطلاحات</u>

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية</u>.

أمر show controller FIA

يتم إستخدام أمر **show controller fia** لعرض المعلومات حول وحدات التحكم ASIC (FIA) لواجهة البنية الخاصة بموجه الإنترنت Cisco 12000 Series. تقيم FIA على كل من معالج توجيه جيجابت (GRP) وبطاقات الخط (LCs). وهو يوفر واجهة بين GRP/LC وبطاقات هيكل المحول (CSC/SFC).

العرض جهاز تحكم في FIA أمر مهم جدا لاستكشاف أخطاء بنية المحول وإصلاحها على موجه الإنترنت من السلسلة Cisco 12000 Series. على سبيل المثال، يتم إستخدامه <u>لاستكشاف أخطاء عمليات إختبار اتصال البنية وحالات</u> الفشل في موجه الإنترنت <u>Cisco 12000 Series</u>. إن يكون أنت مهتم في يتحرى guidelines للمفتاح بناء، رأيت يتحرى المفتاح بناء (SFC و CSC).

هناك تمييز بين أخطاء "من النسيج" و"إلى" FIA في أمر **show controller FIA**. تكون أخطاء "من البنية" خاصة بالحزم *الواردة من* بنية المحول إلى بطاقة خط أو GRP، وتكون أخطاء "إلى البنية" خاصة بالحزم التي *تخرج* بطاقة خط/GRP من خلال بنية المحول إلى بطاقة أخرى.

وفيما يلي مثال على الإخراج من الأمر show controller fia:

```
12016#show controller fia
                                           Line 1
                               Fabric configuration: Full bandwidth redundant
                      Line 2
                                           Line 3 Master Scheduler: Slot 17
                                              Line 5 From Fabric FIA Errors
                                                                       Line 6
                                      redund overflow 0
Line 7
        redund fifo parity 0
Line 8
        crc32 lkup parity 0
                                      cell parity 0
                                                                 crc32
                                                                            0
                        Switch cards present:
                                                0x001F Slots 16 17 18 19 20
                Line 9
                Line 10 Switch cards monitored: 0x001F Slots
                                                               16 17 18 19 20
             Line 11 Slot:
                                16
                                         17
                                                     18
                                                                19
                                       csc1
            Line 12 Name:
                             csc0
                                                   sfc0
                                                              sfc1
                                                                         sfc2
                Line 13 los
                                                                            0
                                0
                                           0
                                                      0
                                                                 0
              Line 14 state Off
                                         Off
                                                    Off
                                                               Off
                                                                          Off
                Line 15 crc16 0
                                           0
                                                                            0
                                                                      Line 16
                                                Line 17 To Fabric FIA Errors
Line 19 sca not pres 0
                                               0
                                                          uni FIFO overflow 0
                                 req error
Line 20 grant parity 0
                                 multi req
                                               0
                                                          uni FIFO undrflow 0
Line 21
         cntrl parity 0
                                                          crc32 lkup parity 0
                                 uni req
                                               0
 Line 22 multi FIFO 0
                                 empty dst req 0
                                                          handshake error
                                                      Line 23 cell parity
```

- يشير السطر 2 إلى ما إذا كان المربع في وضع النطاق الترددي الكامل أو ربع النطاق الترددي وما إذا كان مكرر حاليا أم لا.
 - يشير الخط 3 إلى بطاقة الساعة والجدول (CSC) التي هي الرئيسية الحالية. 17 هو الأساسي الافتراضي.
- توفر الخطوط من 7 إلى 15 عدادات أخطاء مختلفة ل FIA من Fabric. يمكنك العثور على توضيحات لبعضها عند أستكشاف أخطاء بنية المحول وإصلاحها (CSC و SFC).
- الأسطر 9 و 10 هي أقنعة بت عكسية والتي منها بطاقات بناء موجودة حاليا (في حالة تشغيل) وmonitore (قيد الاستخدام). يتم تقسيم الأجزاء على هذا النحو:

0 1 2 3 4 5 6 7 unused unused unused SFC2 SFC1 SFC0 CSC1 CSC0

في هذه الحالة، 0x1F هو 0001111، أي أن كل البطاقات هناك. 0x1D سيكون 0001101، مما يعني أن بت ل CSC1 يكون إيقاف.

- السطر 11 هو سطر العنوان للفتحات أدناه:slot 16=CSC01=slot 17=CSC12=slot 18=SFC03=slot=0 19=SFC14=slot 20=SFC2
 - يشير السطر 13 إلى عدد المرات التي فقدت فيها مزامنة الساعة مع بطاقة البنية.
 - ∙ يشير السطر 14 إلى حالة المزامنة. يعني "تشغيل" أنك خارج المزامنة حاليا؛ يعني "إيقاف" أنك تمت مزامنتك.
- ∙ يشير السطر 15 إلى عدد أخطاء التحقق الدوري من تكرار القنوات الليفية (CRC) التي حدثت أثناء التحدث إلى بطاقة البنية المحددة هذه. العدد المرتفع عادة ما يكون علامة على وجود أجهزة سيئة أو مثبتة بشكل سيء. من

- المهم التحقق من زيادة عدد الأخطاء. وإذا كان الامر كذلك، يلزم ان تتأكدوا مما إذا كانوا يزدادون على كل بطاقات النسيج، أو على واحدة منها فقط.
- توفر الخطوط من 19 إلى 23 عدادات أخطاء مختلفة ل FIA "إلى Fabric". يمكنك العثور على توضيحات لبعضها عند <u>أستكشاف أخطاء بنية المحول واصلاحها (CSC و SFC)</u>.

أما الطراز 12410 فيتميز بتكوين بنية مادية مختلفة بعض الشيء، وبالتالي فإن المخرجات تبدو مختلفة قليلا:

```
Line 1 12410#show controller fia
Line 2 Fabric configuration: Full bandwidth, redundant fabric
  Line 3 Master Scheduler: Slot 17 Backup Scheduler: Slot 16
                           Line 5 From Fabric FIA Errors
                           _____
                                                Line 6
    redund fifo parity 0 redund overflow 0 cell drops 0
  Line 8 crc32 lkup parity 0 cell parity 0
                                               crc32 0
     Line 9 Switch cards present 0x007C Slots 18 19 20 21 22
   Line 10 Switch cards monitored 0x007C Slots 18 19 20 21 22
      Line 11 Slot: 18
                                     20
                         19
      Line 12 Name: sfc0
                           sfc1
                                   sfc2
                                          sfc3
                                                   sfc4
                          0
         Line 13 los 0
                                             0
                                                     0
       Line 14 state Off
                                   Off
                                           Off
                                                    Off
                           Off
                            0
         Line 15 crc16 0
                                   0
                                                     0
                                                Line 16
                            Line 17 To Fabric FIA Errors
                           ----- Line 18
                     req error 0 uni fifo overflow 0
Line 19 sca not pres 0
Line 20 grant parity 0
                    multi req 0
                                     uni fifo undrflow 0
                      uni req 0 crc32 lkup parity 0
Line 21 cntrl parity 0
 Line 22 multi fifo 0
                      empty dst req 0 handshake error 0
                                   Line 23 cell parity 0
```

معلومات ذات صلة

- <u>أستكشاف أخطاء عمليات إختبار الاتصال عبر البنية وإصلاحها وحالات الفشل على موجه الإنترنت من السلسلة</u> <u>12000 من Cisco</u>
 - أستكشاف أخطاء بنية المحول وإصلاحها (SFC و CSC)
 - الدعم الفني للموجهات
 - الدعم التقني لبرنامج Cisco IOS Software
 - الدعم الفني Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين ال