

عم VLANs ددعتي كانه : F0935: UCSM: أطخ زمر فلتخم لوصو ةيناكم اى قلتى [vlan id] لكشي

تايوت حمل

[عم دقمل](#)

[ةيساس ال تابلطت مل](#)

[تابلطت مل](#)

[عم دختس مل تانوك مل](#)

[ةلكش مل](#)

[لحل](#)

عم دقمل

ةلكش مل ل حالص ال ال يدب ل ل حل او F0935 أطخ لى ل لوصحل ببس دن تس مل اذ حرشى.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

ةيساس ال تابلطت مل

تابلطت مل

ةيلات ل عيضاوم ل اب ة فرع م كيدل نوك ت نأب Cisco ي صوت

- [UCS لى ل VLAN تانوك مهف](#)

عم دختس مل تانوك مل

cisco UCS نم ة غي ص زاهو ةي جمر ب صاخ لى ل ة قى ثو اذ دى قى ال

ةلكش مل

VLAN ةكبش فرع م س فن اهل ة ددعت م ةام سم (VLAN) ةي رهاظ ةي ل حم ت اكبش كيدل تنك اذا فوسف، ةي عرف ةسسؤم وأ ةسسؤم لى ل ةام سم ال VLAN ت اكبش لى ل نذا دى قى ت م قو VLANs، all the هس فن ل ل عم نى عى VLANs دحاو نم رثكأ كانه ن. هس فن ل ل اذ لى ل ل صحن مهنم دحاو ال وأ دى قى نذا VLAN هس فن ل لى ل قلى لى ل غب نى (VLAN id هس فن ل ل عم) VLANs نى عى دى قى نذا VLAN لى ل قلى لى ل غب نى

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_0100

40 مقرر هسفن VLAN فرع مبه ةامسم VLAN يتكبش انيدل ناك اذا: لاثملا ليهس يلع ةسسؤم/ةسسؤم يلع دييقتلل امهنم ةدحاو يلع نذا نييعتب تمقو (عاشنإلاب موقنس) ةنيعم ةيعرف.

ع "40" VLAN id عم (test-vlan و prmt-vlan) نيعي 2 VLANs تعلقخ.

```
UCSmin-B# scope eth-uplink
UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit
```

```
UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit
```

```
UCSmin-B /eth-uplink # show vlan
```

VLAN:

Name	VLAN ID	Fabric ID	Native VLAN	Sharing	Type	Primary Vlan	Multicast	Policy Name
default	1	Dual	Yes	None				
Included								
prmt-vlan	40	Dual	No	None				
Included								
test-vlan	40	Dual	No	None				
Included								

هلثمن يذلا لاثملا يف ةنيعم "ةسسؤم" يلى ةامسملا VLAN ةكبش تانوذأ دحأ دييقتب مق.

```
UCSmin-B# scope org
UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
```

```
UCSmin-B /org # show vlan-permit
```

VLAN Permit:

Name

prmt-vlan

مت ةفلتخم لوصو ةيناكم اهل 40 فرع مبه ةددعتم VLAN تاكبش كانه" ءاطخأ عاشنإ مت اهن يوكت.

```
UCSmin-B# show fault
```

Severity	Code	Last Transition Time	ID	Description
Warning	F0935	2017-09-01T02:41:34.028	4210549	There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.
Warning	F0935	2017-09-01T02:41:34.028	4210550	There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

ةلازا وأةيواس تم VLAN تاكبش تانودأ دويق نةيعة تب موقت نا اما بحالصال/اليدبلا لجالا
اتلك يفو. هس فن VLAN ةكبش فرعم تاذة امس مل VLAN تاكبش عيمج نم دويق لال
تاراذنال احسم متيس، نيت لال

VLAN تاكبش تانودأ دويق. ةلازا

```
UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # show vlan-permit
UCSmin-B /org # top
```

```
UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

VLAN ةكبش تانودأ دويق. ةفاض

```
UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # top
```

```
UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

