

# دنع SX500 DHCP ةمدخ لشفت : CSCvd61441 لوصولا يف مكحتلا ةمئاق ليجست نيوكت

## صخلم

(ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق لوجدل ليجست قيبطت دنع DHCP ةمدخ لشفت  
ل DHCP ليجرت وا مداخ اما اذه . VLAN ةكبش ةهجاو لعل

## ددحملا خيراتلا

م 2017 ، سرام 16

## لحلل خيرات

رفوتم ريغ

## ةرثأتملا تاجت نمل

1.4.7. 06	SG500

## ةلكشملا فصولو

يف مكحتلا ةمئاق ليجست نيوكت دنع SG500 لعل لمعل دنع DHCP ليجرت ففوت  
(ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق نيوكت لاثم يلي اميف . لوصولا

```
ip access-list 2000 deny ip 10.10.30.0 0.0.0.255 any  
!
```

ةهجاو لعل (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق قيبطت دنع ليجرتلا لشفتي

```
interface vlan 3  
ip address 10.10.30.2 255.255.255.192  
ip dhcp service-ACL 2000  
!
```

## لحلل

(ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق لوجدل ليجست نيوكت دنع لوصولا لاجدا ةلازا

SG500# permit ip any any ace-priority 2000

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل