

# Notes de la version 1.0.0.39 du microprogramme des points d'accès bibandes sans fil N Cisco WAP131 et WAP351.

## Novembre 2014

Ces notes décrivent les problèmes connus pour la version 1.0.0.39 du microprogramme des points d'accès bibandes sans fil N Cisco WAP131 et WAP351.

## Problèmes connus

Ce tableau répertorie les problèmes connus de la version 1.0.0.39 du microprogramme :

Numéro de référence	Description
CSCur36577	<p>Des caractères de l'adresse du cluster sont effacés lorsque vous définissez les paramètres de l'emplacement du cluster depuis l'assistant d'installation.</p> <p><b>Solution pratique</b> N'utilisez pas de caractères spéciaux lorsque vous définissez l'emplacement du cluster depuis l'assistant d'installation.</p>
CSCuq49207	<p>Le pont WDS connecte deux unités de canaux différents.</p> <p><b>Solution pratique</b> Définissez le pont WDS sur un même canal.</p>
CSCur51986	<p>Les ports du VLAN ne peuvent pas reprendre leur statut par défaut après que l'ID du VLAN (sauf VLAN 1) est supprimé.</p> <p><b>Solution pratique</b> Aucune.</p>

## Informations connexes

Assistance	
Communauté d'assistance Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizsupport">www.cisco.com/go/smallbizsupport</a>
Assistance et ressources Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizhelp">www.cisco.com/go/smallbizhelp</a>
Coordonnées de l'assistance téléphonique	<a href="http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html">www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html</a>
Téléchargements de microprogrammes Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware">www.cisco.com/go/smallbizfirmware</a> Sélectionnez un lien pour télécharger le microprogramme d'un produit Cisco. Aucune connexion n'est requise.
Demandes Open Source Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request">www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request</a>
Cisco Partner Central (connexion partenaire requise)	<a href="http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb">www.cisco.com/web/partners/sell/smb</a>
Documentation sur les produits	
Cisco WAP131 et WAP351	<a href="http://www.cisco.com/go/100_wap_resources">www.cisco.com/go/100_wap_resources</a> <a href="http://www.cisco.com/go/300_wap_resources">www.cisco.com/go/300_wap_resources</a>
Informations relatives à la conformité et à la sécurité	<a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csb_switching_general/rcsi/Switch_ClassA_RCSI.pdf">www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csb_switching_general/rcsi/Switch_ClassA_RCSI.pdf</a>
Informations sur la garantie	<a href="http://www.cisco.com/go/warranty">www.cisco.com/go/warranty</a>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Cisco Systems Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.