

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de certains modules et câbles du routeur à services intégrés Cisco (ISR) G1

EOL10632 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de certains modules et câbles du routeur à services intégrés Cisco (ISR) G1. Les clients ont jusqu'au 31 mars 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de certains modules et câbles du routeur à services intégrés Cisco (ISR) G1

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 octobre 2015
<b>Date de fin de commercialisation</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 mars 2016
<b>Dernière date de livraison: Mat., log. d'expl.</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 juin 2016
<b>Date de la dernière version de maintenance: OS SW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	31 mars 2017
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	31 mars 2017
<b>Date de dernière modification des contrats de service: Mat., log. d'expl.</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	31 mars 2017
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat., log. d'expl.</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	26 juin 2020
<b>Date de fin d'assistance : Mat., log. d'expl.</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2021

HW = Matériel    OS SW = Système d'exploitation    App. SW = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ACS-2500ASYN=	AUX/Kit de câbles pour élément de console	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ACS-IAD2400RM-19=	Support de montage en rack 19 pouces (48, 26 cm) pour Cisco IAD24xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ACS-IAD2435RM-19=	IAD2435 19 Rack Bracket	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C1841-FIPS-SHIELD=	FIPS Opacity Shield for Cisco 1841	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-449FC	RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet	CAB-SS-449FC	RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet	-
CAB-449MT	RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet	CAB-SS-449MT	RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet	-
FL-PAYG-U-SRST=	PayGrow SEC to VSEC Upgrade Lic - Adv IP Svcs and FL-SRST-36	FL-CME-SRST-5	Communication Manager Express ou SRST - Licence 5 postes	-
FL-PAYG-U-VG=	PayGrow Voice Gateway Software license upgrade to AdvIPServ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HWIC-2SHDSL	2-pair G.SHDSL HWIC	EHWIC-4SHDSL-EA	EHWIC double largeur avec G.SHDSL EFM et ATM 4 paires multimode	-
HWIC-2SHDSL=	2-pair G.SHDSL HWIC	EHWIC-4SHDSL-EA	EHWIC double largeur avec G.SHDSL EFM et ATM 4 paires multimode	-
MEM-243-1X128D	Mémoire DRAM 128 Mo pour la gamme IAD2430	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM-243-1X128F	Mémoire Flash de 128 Mo pour la gamme IAD2430	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2811-256U512D	Mise à niveau industrielle de la mémoire DRAM DDR de 256 à 512 Mo pour le Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2811-256U512D=	256 to 512 MB DDR DRAM Distribution Upgrade for Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2811-256U768D	256 to 768MB DDR DRAM factory upgrade for the Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2811-256U768D=	Mise à niveau de distribution de mémoire DDR DRAM de 256 à 768 Mo pour Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
MEM2811-512D=	Mémoire DIMM DDR DRAM de 512 Mo pour le Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2821-512D=	512MB DIMM DDR DRAM for the Cisco 2821	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEM2851-512D=	Mémoire DIMM DDR DRAM de 512 Mo pour le Cisco 2851	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEMUSB-128FT	128MB USB Flash Token for Cisco 1800/2800/3800 series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
MEMUSB-128FT=	128MB USB Flash Token for Cisco 1800/2800/3800 series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NM-8CE1T1-PRI	T1/E1 canalisé à 8 ports et module de réseau PRI	NIM-8CE1T1-PRI	8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module	-
NM-8CE1T1-PRI=	8 port channelized T1/E1 and PRI network module	NIM-8CE1T1-PRI=	8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module	-
NME-RVPN-SEC1-G2=	Module for loading Russian VPN software security level 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NME-RVPN-SEC2-G2=	Module for loading Russian VPN software security level 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-2811-AC-IP	Bloc d'alimentation CA/IP Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-2811-AC-IP=	Bloc d'alimentation CA/IP Cisco 2811	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
S184ASK9-15103T	Cisco 1841 IOS ADVANCED SECURITY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
S186UAIK9-15102T	MISE À NIVEAU DU JEU DE FONCTIONNALITÉS USINE Cisco 1861 IOS SPSK9-AISK9	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
S186UAIK9-15103T	Cisco 1861 IOS SPSK9-AISK9 FEAT SET FACTORY UPG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
S243CHK9-12415T=	Cisco 2430 Series IOS IP PLUS/IPSEC 64BIT/FW/VOICE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
S28NASK9-12401	Cisco 2800 IOS ADVANCED SECURITY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SL-IAD880-AIS=	Cisco IAD 880 Advanced IP Services Software License	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
SM-2GE-SFP-CU	Module de service SFP 2 ports GE	EHWIC-1GE-SFP-CU	SFP EHWIC 1 port bimode (100 M/1 G) ou GE(10 M/100 M/1 G)	-
SM-2GE-SFP-CU=	2 port GE SFP service module	EHWIC-1GE-SFP-CU=	SFP EHWIC 1 port bimode (100 M/1 G) ou GE(10 M/100 M/1 G) de rechange	-
SM-32A	Module asynchrone à 32 ports	HWIC-16A	HWIC asynchrone à 16 ports	-
SM-32A=	Module asynchrone à 32 ports	HWIC-16A=	HWIC asynchrone à 16 ports	-

## Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les modules et câbles Cisco ISR G2.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[http://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des certains modules et câbles du routeur à services intégrés Cisco (ISR) G1 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

[http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page [http://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [http://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

---

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




---

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)