

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Fabric Interconnect 6400 Series

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	9
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL15931 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Fabric Interconnect 6400 Series. Les clients ont jusqu'au 22 décembre 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Fabric Interconnect 6400 Series

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	23 juin 2026
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	22 décembre 2026
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	22 mars 2027
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	22 décembre 2027
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 décembre 2031
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	22 décembre 2027
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	22 décembre 2027

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	19 mars 2031
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 décembre 2031

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-FI-64108	Interconexión de estructura hiperconvergente Cisco Compute 64108	HCI-FI-6652	6th Generation UCS Fabric Interconnect 1RU 25G Eth, 64G FC	-
HCI-FI-64108	Interconexión de estructura hiperconvergente Cisco Compute 64108	HCI-FI-6664	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
HCI-FI-6454	Interconnexion de trame Cisco Compute Hyperconverged 6454	HCI-FI-6652	6th Generation UCS Fabric Interconnect 1RU 25G Eth, 64G FC	-
HCI-FI-6454	Interconnexion de trame Cisco Compute Hyperconverged 6454	HCI-FI-6664	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
HCIX-FI-64108	Cisco Compute Hyperconverged X Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-FI-6454	Interconnexion de trame Cisco Compute Hyperconverged X 6454	HCI-FI-6652	6th Generation UCS Fabric Interconnect 1RU 25G Eth, 64G FC	-
HCIX-FI-6454	Interconnexion de trame Cisco Compute Hyperconverged X 6454	HCI-FI-6664	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-FI-6454-FRE	XCellerate offer for Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-64108+ +=	UCS Fabric Interconnect 64108 with 3 Fans, TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-64108-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-D-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-64108-D-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-D-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-D=	UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-D=	UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-64108=	UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454++=	UCS Fabric Interconnect 6454 with 4 Fans, TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6454-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454-D-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6454-D-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454-D-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454-D=	UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454=	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCS-FI-6454=	UCS Fabric Interconnect	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	6454		100G Eth, 64G FC	
UCSX-FI-64108	UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-64108-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-64108-D-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-64108-D-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-64108-D-U	Interconnexion de la trame UCS 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-64108-U	UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-64108-U	UCS Fabric Interconnect 64108	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-64108=	UCS Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-6454-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-6454-D-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-FI-6454-D-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454-D-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454-NEW-D	Offre XCellerate pour interconnexion à la structure 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454-NEW-D	Offre XCellerate pour interconnexion à la structure 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6652-U	6th GEN UCS Fabric Interconnect 1RU 10/25/50G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	UCS-FI-6664-U	6th Generation UCS Fabric Interconnect 2RU 100G Eth, 64G FC	-
UCSX-FI-6454=	UCS Fabric Interconnect 6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-FI-64108	Interconnexion de la trame UCS 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-64108-U-BR	UCS Fabric Interconnect 64108 for Brazil	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6454-U-BR	UCS Fabric Interconnect 6454 for Brazil	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure: ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html>.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Fabric Interconnect 6400 Series en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)