

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de la série v2 E7 du processeur Intel Xeon pour Cisco UCS

EOL11321

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de la série v2 E7 du processeur Intel Xeon pour Cisco UCS. Les clients ont jusqu'au 2 mars 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de la série v2 E7 du processeur Intel Xeon pour Cisco UCS

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 décembre 2016
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	2 mars 2017
Dernière date de livraison: Mat.	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	31 mai 2017
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: Mat.	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	2 mars 2018
Date de dernière modification des contrats de service: Mat.	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	2 mars 2018
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat.	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	28 mai 2021
Date de fin d'assistance: Mat.	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2022

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E72850B	2.3 GHz E7-2850 v2/105W 12C/24M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72850BC=	DISTI: 2.3 GHz E7-2850 v2/105W 12C/24M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72870B	2.3 GHz E7-2870 v2/130W 15C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72870BC=	DISTI: 2.3 GHz E7-2870 v2/130W 15C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72880B	2.5 GHz E7-2880 v2/130W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72880BC=	DISTI: 2.5 GHz E7-2880 v2/130W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72890B	2.8 GHz E7-2890 v2/155W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E72890BC=	DISTI: 2.8G Hz E7-2890 v2/155W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74809B	1.9 GHz E7-4809 v2/105W 6C/12M Cache/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E74809BC=	DISTI: 1.9 GHz E7-4809 v2/105W 6C/12M Cache/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820B	2.0 GHz E7-4820 v2/105W 8C/16M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820BC=	DISTI: 2.0 GHz E7-4820 v2/105W 8C/16M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830B	2.2 GHz E7-4830 v2/105W 10C/20M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830BC=	DISTI: 2.2 GHz E7-4830 v2/105W 10C/20M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850B	2.3 GHz E7-4850 v2/105W 12C/24M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850BC=	DISTI: 2.3 GHz E7-4850 v2/105W 12C/24M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74860B	2.6 GHz E7-4860 v2/130W 12C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74860BC=	DISTI: 2.6 GHz E7-4860 v2/130W 12C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E74870B	2.3 GHz E7-4870 v2/130W 15C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74870BC=	DISTI: 2.3 GHz E7-4870 v2/130W 15C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74880B	2.5 GHz E7-4880 v2/130W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74880BC=	DISTI: 2.5 GHz E7-4880 v2/130W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74890B	2.8 GHz E7-4890 v2/155W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74890BC=	DISTI: 2.8 GHz E7-4890 v2/155W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78857B	3.0 GHz E7-8857 v2/130W 12C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78857BC=	DISTI: 3.0 GHz E7-8857 v2/130W 12C/30M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880LB	2.2 GHz E7-8880L v2/105W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E78880LBC=	DISTI: 2.2 GHz E7-8880L v2/105W 15C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891B	3.2 GHz E7-8891 v2/155W 10C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891BC=	DISTI: 3.2 GHz E7-8891 v2/155W 10C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893B	3.4 GHz E7-8893 v2/155W 6C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893BC=	DISTI: 3.4 GHz E7-8893 v2/155W 6C/37.5M Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers d'autres produits de centre de données Cisco. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site: <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/product-listing.html>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)