

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories



Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	14
Pour en savoir plus	14

Vue d'ensemble

EOL15841

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 30 avril 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	9 février 2026
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 avril 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	30 juillet 2026

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I5412U	Intel I5412U DDR5 de 2,1 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	HCI-CPU-I5411N	Intel I5411N DDR5 4400 MT/s, 1,9 GHz/165 W, 24 C/45 MB	-
HCI-CPU-I5412U=	Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I6414U	Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6421N	Intel I6421N DDR5 4400 MT/s, 1,8 GHz/185 W, 32 C/60 MB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I6414U=	Intel I6414U 2 GHz/250 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I6434	Intel I6434 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6434H	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6434=	Intel I6434 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6438M	Intel I6438M DDR5 de 2,2 GHz/205 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6438N	Intel I6438N 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6438M=	Intel I6438M DDR5 de 2,2 GHz/205 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6438Y+	Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6448Y	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6438Y+=	Intel I6438Y+ 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6454S	Intel I6454S DDR5 de 2,2 GHz/270 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6448Y	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6454S=	Intel I6454S DDR5 de 2,2 GHz/270 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8460Y+	Intel I8460Y+ DDR5 de 2 GHz/300 W, 40 C/105 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8458P	Intel I8458P DDR5 4800 MT/s de 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB	-
HCI-CPU-I8460Y+=	Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I8461V	Intel I8461V DDR5 de 2,2 GHz/300 W 48 C/97,5 MB de 4800 MT/s	HCI-CPU-I8468V	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I8461V=	Intel I8461V DDR5 de 2,2 GHz/300 W 48 C/97,5 MB de 4800 MT/s	HCI-CPU-I8468V=	Intel I8468V DDR5 de 2,4 GHz/330 W, 48 C/97,5 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8468	Intel I8468 DDR5 de 2,1 GHz/350 W 48 C/105 MB	HCI-CPU-I8468H	Intel I8468H DDR5 de 2,1 GHz/330 W 48 C/105 MB	

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	de 4800 MT/s		de 4800 MT/s	
HCI-CPU-I8468=	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8468H=	Intel I8468H DDR5 de 2,1 GHz/330 W 48 C/105 MB de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5412U	Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5411N	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I5412U=	Intel I5412U DDR5 de 2,1 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I6414U	Intel I6414U DDR5 de 2 GHz/250 W, 32 x 60 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6421N	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I6414U=	Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6421N=	Intel I6421N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 x 60 MB, 4400 MT/s	-
HCIX-CPU-I6434	Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6434H	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6434=	Intel I6434 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I6438M	Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6438N	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6438M=	Intel I6438M DDR5 de 2,2 GHz/205 W, 32 x 60 MB, DDR5 de 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6438Y+	Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6438Y+=	Intel I6438Y+ 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6454S	Intel I6454S DDR5 de 2,2 GHz/270 W, 32 x 60 MB, DDR5 de 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6454S=	Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8460Y+	Intel I8460Y+ DDR5 de 2 GHz/300 W, 40 C/105	HCIX-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB DDR5	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	MB, 4800 MT/s		4800 MT/s	
HCIX-CPU-I8460Y+=	Intel I8460Y+ DDR5 de 2 GHz/300 W, 40 C/105 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I8461V	Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8468V	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8461V=	Intel I8461V DDR5 de 2,2 GHz/300 W, 48 C/97,5 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8468	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8468H	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8468=	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5412U	Intel I5412U 2,1 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCS-CPU-I5411N	Intel I5411N 1,9 GHz/165 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I5412U=	Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5412UC=	DISTI: Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5411NC=	DISTI: Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6414U	Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6421N	Intel I6421N 1,8 GHz/185 W 32C/60 Mo DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6414U=	Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6414UC=	DISTI: Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6421NC=	DISTI: Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6434	Intel I6434 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6434H	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6434=	Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6434C=	DISTI: Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6434HC=	DISTI: Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6438M	Intel I6438M, 2,2 GHz/270 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6438N	Intel I6438N, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I6438M=	Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6438MC=	DISTI: Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6438NC=	DISTI: Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6438Y+	Intel I6438Y, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6448Y	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6438Y+=	Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6438Y+C=	DISTI: Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6454S	Intel I6454S, 2,2 GHz/270 W, 32C/60 Mo DDR5, 4800 MT/s	UCS-CPU-I6448Y	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6454S=	Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6454SC=	DISTI: Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-	Intel I8460Y+, 2 GHz/330 W,	UCS-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
I8460Y+	40C/105 Mo, DDR5 4 800 MT/s		44C/82,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	
UCS-CPU-I8460Y+=	Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8460Y+C=	DISTl: Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8458PC=	DISTl: Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8461V	Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468V	Intel I8468V, 2,4 GHz/330 W, 48C/97,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I8461V=	Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8461VC=	DISTl: Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468VC=	DISTl: Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8468	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468H	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8468=	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8468C=	DISTl: Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8468HC=	DISTl: Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5412U	Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5411N	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I5412U=	Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I5412UC=	DISTl: Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5411NC=	DISTl: Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-	Intel I6414U 2GHz/250W	UCSX-CPU-	Intel I6421N	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
I6414U	32C/60MB DDR5 4800MT/s	I6421N	1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	
UCSX-CPU-I6414U=	Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I6414UC=	DISTI: Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6421NC=	DISTI: Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I6434	Intel I6434 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6434H	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6434=	Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6434C=	DISTI: Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6434HC=	DISTI: Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6438M	Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6438N	Intel I6438N, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6438M=	Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6438MC=	DISTI: Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6438NC=	DISTI: Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6438Y+	Intel I6438Y, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y, 2,1 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6438Y+=	Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6438Y+C=	DISTI: Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6454S	Intel I6454S, 2,2 GHz/270 W, 32C/60 Mo DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y, 2,1 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6454S=	Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6454SC=	DISTI: Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8460Y+	Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44C/82,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8460Y+=	Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8460Y+C=	DISTI: Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8458PC=	DISTI: Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8461V	Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8468V	Intel I8468V, 2,4 GHz/330 W, 48C/97,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8461V=	Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8461VC=	DISTI: Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8468VC=	DISTI: Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8468	Intel I8468, 2,1 GHz/350 W, 48C/105 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8468H	Intel I8468H, 2,1 GHz/330 W, 48C/105 Mo, DDR5 4 800 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8468=	Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8468C=	DISTI: Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8468HC=	DISTI: Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-HDL20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDL20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM20TT1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDL20TT1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-HDL20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDL16TT1S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDL16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-HDM16TT1S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-NVMEG4-M1920	P7450 Hg Perf de 1,9 TB y 2,5 pulgadas U.3 de 15 mm con extremo NVMe	HCI-NVB1T9M2V	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M1920=	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCI-NVB1T9M2V=	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1920	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	HCIX-NVB1T9M2V	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1920=	1,9 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCIX-NVB1T9M2V=	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M3840	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCI-NVB3T8M2V	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M3840=	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCI-NVB3T8M2V=	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-NVMEG4-M3840	3,8 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCIX-NVB3T8M2V	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M3840=	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCIX-NVB3T8M2V=	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M1600	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCI-NVB1T6M2P	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M1600=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCI-NVB1T6M2P=	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1600	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCIX-NVB1T6M2P	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1600=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCIX-NVB1T6M2P=	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M3200=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCI-NVB3T2M2P=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M3200	3,2 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3 veces)	HCI-NVB3T2M2P	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M3200	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	HCIX-NVB3T2M2P	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M3200=	3,2 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3 veces)	HCIX-NVB3T2M2P=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M1536	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCI-NVB15T3M2V	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCI-NVMEG4-M1536=	15,3 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf con extremo NVMe	HCI-NVB15T3M2V=	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1536	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	HCIX-NVB15T3M2V	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
HCIX-NVMEG4-M1536=	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End	HCIX-NVB15T3M2V=	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	NVMe		End 1X NVMe	

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)