

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de de Cisco Select UCS M6 and HCI M6 Processors



Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	14
Pour en savoir plus	14

Vue d'ensemble

EOL15703

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS M6 and HCI M6 Processors. Les clients ont jusqu’au 30 décembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS M6 and HCI M6 Processors

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	30 juin 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 décembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	30 mars 2026

HW = Matériel OS SW = Système d’exploitation App. SW = Logiciel d’application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I8358	Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I5318Y=	Intel 5318Y 2,1 GHz/165W 24C/36 Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8360YC=	DISTI: Intel 8360Y 2.4GHz/250W 36C/54MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8568Y+C=	DISTI: Intel I8568Y+ 2.3 GHz/350 W 48 C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I4316	Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I5317	Intel 5317 3,0GHz/150W 12C/18Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6348	Intel 6348 2,6 GHz/235 W 28C/42 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I6548Y+	Intel I6548Y+ 2,5 GHz/250 W 32 x 60 MB DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6338N=	Intel 6338N 2.2GHz/185W 32C/48MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8358=	Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I4314=	Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6346C=	DISTI: Intel 6346 3.1GHz/205W 16C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6544YC=	DISTI: Intel I6544Y DDR5 de 3,6 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I4310=	Intel 4310 2,1 GHz, 120 W, 12C/18 MB DDR4 266 MHz	UCS-CPU-I4510=	Intel I4510 DDR5 de 2,4 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
UCS-CPU-I5320TC=	DSITI: Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	-
UCS-CPU-I6312U=	Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5512U=	Intel I5512U 2.1GHz/185W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6326	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16C/24 Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6334	Processeur Intel 6334 3,6 GHz/165 W 8C/18 Mo DDR4 3200 MHz	HCI-CPU-I6534	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6330	Intel 6330 2.0GHz/205W 28C/42MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I6330	Intel 6330 2 GHz/205 W 28C/42 Mo DDR4 2933 MHz	HCI-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6348C=	DISTI: Intel 6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6548Y+C=	DISTI: Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8351N=	Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6554S=	Intel I6554S DDR5 de 2,2 GHz/270 W 36C/180 MB DDR5 de 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I5320	Intel 5320 2,2 GHz/185W 26C/39Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I6346	Intel 6346 3.1GHz/205W 16C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6544Y	Intel I6544Y, 3,6 GHz/270 W, 16C/45 Mo DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6338T	Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I6338	Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6538Y+	Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I4310	Intel 4310 2,1 GHz, 120 W, 12C/18 MB DDR4 266 MHz	HCI-CPU-I4510	Intel I4510 2,4 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I5315Y	Intel 5315Y 3,2 GHz/140 W 8C/12 Mo DDR4 2933 MHz	UCS-CPU-I5515+	Intel I5515+ 3.2GHz/165W, 8C/22,5 Mo DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6346	Intel 6346 3.1GHz/205W 16C/36MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6544Y	Intel I6544Y, 3,6 GHz/270 W, 16C/45 Mo DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6330N=	Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I5318N	Intel 5318N 2.1GHz/150W 24C/36MB DDR4 2667MHz	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6326=	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16C/24 Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y DDR5 de 2,8 GHz/195 W, 16 x 37,5 MB, 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6326	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16C/24 Mo DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I5315Y	Intel 5315Y 3,2 GHz/140 W 8C/12 Mo DDR4 2933 MHz	HCI-CPU-I5515+	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8351NC=	DSITl: Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6554SC=	DISTl: Intel I6554S 2.2 GHz/270 W 36 C/180 MB DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I8362	Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I6334=	Processeur Intel 6334 3,6 GHz/165 W 8C/18 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I6534=	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6346=	Intel 6346 3,1 GHz/205 W 16C/ 36 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,6 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6338N	Intel 6338N 2,2 GHz/185 W 32C/48 Mo DDR4 2667 MHz	UCS-CPU-I6538N	Intel I6538N 2,1 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I5318NC=	DSITI: Intel 5318N 2.1GHz/150W 24C/36MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5318N	Intel 5318N 2,1GHz/150W 24C/36Mo DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I5318N=	Intel 5318N 2.1GHz/150W 24C/36MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5320T=	Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5318YC=	DISTI: Intel 5318Y 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6542YC=	DISTI: Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6342	Intel 6342 2,8 GHz/230 W 24C/36 Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I4310TC=	DSITI: Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4510TC=	DISTI: Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6336Y=	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6554S=	Intel I6554S DDR5 de 2,2 GHz/270 W 36C/180 MB DDR5 de 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6342=	Intel 6342 2,8 GHz/230 W 24C/36 Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I4309Y	Intel 4309Y 2,8 GHz/105 W 8C/12 Mo DDR4 2667 MHz	HCI-CPU-I4509Y	Intel I4509Y DDR5 de 2,6 GHz/125 W, 8C/22,5 MB, 4400 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I6314U	Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I5320=	Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/39MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I4316=	Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6314U	Intel 6314U 2,3GHz/205W 32C/48Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I4310	Intel 4310 2.1GHz/120W 12C/18MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4510	Intel I4510 DDR5 de 2,4 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
HCI-CPU-I5320T	Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I6330N	Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	HCI-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I5317C=	DSITl: Intel 5317 3.0GHz/150W 12C/18MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6526YC=	DISTl: Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6338T=	Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6554S	Intel I6554S 2.2GHz/270W 36C/180MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6554S	Intel I6454S, 2,2 GHz/270 W, 36C/180 Mo DDR5, 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I4310T=	Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4510T=	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4314C=	DSITI: Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	-
UCS-CPU-I8362=	Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I4316C=	DSITI: Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	-
HCI-CPU-I6348	Intel 6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6338	Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6538Y+	Intel I6538Y+, 2,2 GHz/225 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6338T	Intel 6338T 2,1 GHz/165W 24C/36Mo DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I6330=	Intel 6330 2.0GHz/205W 28C/42MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8351N	Intel 8351N 2,4 GHz/225 W 36C/54 Mo DDR4 2933 MHz	UCS-CPU-I6554S	Intel I6454S, 2,2 GHz/270 W, 36C/180 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6314U=	Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I4309Y=	Intel 4309Y 2.8GHz/105W 8C/12MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4509Y=	Intel I4509Y 2.6GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6338C=	DSITI: Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6538Y+C=	DISTI: Intel I6538Y+ 2.2 GHz/225 W 32C/60 MB DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I4310C=	DSITI: Intel 4310 2.1GHz/120W 12C/18MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4510C=	DISTI: Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6338NC=	DSITI: Intel 6338N 2.2GHz/185W 32C/48MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I6538NC=	DISTI: Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6342C=	DISTI: Intel 6342 2.8GHz/230W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6542YC=	DISTI: Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I5318Y	Intel 5318Y 2,1 GHz/165W 24C/36 Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I5320T	Intel 5320T 2,3 GHz/150 W 20C/30 Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I8362	Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I5315Y=	Intel 5315Y 3.2GHz/140W 8C/12MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I5515+=	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6338=	Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6538Y+=	Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I4314	Intel 4314 2,4 GHz/135 W 16C/24 Mo DDR4 2667MHz	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I6334C=	DSITI: Intel 6334 3.6GHz/165W 8C/18MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6534C=	DISTI: Intel I6534 3.9GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8360Y	Intel 8360Y 2.4GHz/250W 36C/54MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8360Y=	Intel 8360Y 2.4GHz/250W 36C/54MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I4309Y	Intel 4309Y 2,8 GHz/105 W 8C/12 Mo DDR4 2667 MHz	UCS-CPU-I4509Y	Intel I4509Y 2,6 GHz/125 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I5320C=	DISTI: Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/39MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I4309YC=	DSITI: Intel 4309Y 2.8GHz/105W 8C/12MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4509YC=	DISTI: Intel I4509Y 2,6 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
HCI-CPU-I4310T	Intel 4310T 2,3 GHz/105 W 10C/15 Mo DDR4 2667MHz	HCI-CPU-I4510T	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4316	Intel 4316 2,3 GHz/150 W 20C/30 Mo DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I6338N	Intel 6338N 2,2 GHz/185 W 32C/48 Mo DDR4 2667 MHz	HCI-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6334	Processeur Intel 6334 3,6 GHz/165 W 8C/18 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I6534	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I5317	Intel 5317 3,0GHz/150W 12C/18Mo DDR4 2933MHz	HCI-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I5318Y	Intel 5318Y 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	HCI-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6326C=	DSITI: Intel 6326 2.9GHz/185W 16C/24MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6526YC=	DISTI: Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I5315YC=	DSITI: Intel 5315Y 3.2GHz/140W 8C/12MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I5515+C=	DISTI: Intel I5515+ 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6330C=	DSITI: Intel 6330 2.0GHz/205W 28C/42MB DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6530C=	DISTI: Intel I6530 2.1 GHz/270 W 32C/160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6342	Intel 6342 2,8 GHz/230 W 24C/36 Mo DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I8358	Processeur Intel 8358 2,6 GHz/ 250 W 32C/48 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I6312U	Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I5512U	Intel I5512U 2.1GHz/185W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6348=	Intel 6348 2,6 GHz/235 W 28C/42 Mo DDR4 3200 MHz	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I4310T	Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4510T	Intel I4510T 2,0 GHz/115 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I8360Y	Intel 8360Y 2.4GHz/250W 36C/54MB DDR4 3200MHz	HCI-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I6336YC=	DISTI: Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6554SC=	DISTI: Intel I6554S 2.2 GHz/270 W 36 C/180 MB DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I8358C=	DISTI: Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8562Y+C=	DISTI: Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6330N	Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I6538N	Intel I6538N 2,1 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6312UC=	DISTI: Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5512UC=	DISTI: Intel I5512U 2,1 GHz/185 W 28C/52,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6314UC=	DSITI: Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I6530C=	DISTI: Intel I6530 2.1 GHz/270 W 32C/160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8362C=	DISTI: Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I8562Y+C=	DISTI: Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I4314	Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I6338TC=	DISTI: Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6330NC=	DSITI: Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	UCS-CPU-I6538NC=	DISTI: Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I5320	Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/39MB DDR4 2933MHz	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I8351N	Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	HCI-CPU-I6554S	Intel I6554S 2.2GHz/270W 36C/180MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I5317=	Intel 5317 3,0GHz/150W 12C/18Mo DDR4 2933MHz	UCS-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y DDR5 de 2,8 GHz/195 W, 16 x 37,5 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6312U	Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCS-CPU-I5512U	Intel I5512U 2,1 GHz/185 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-

Options de migration du produit

The SKUs provided as 'Replacement Product Part Number' are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page : https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page : https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page : <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)