

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS NX-OS 9.3(1), 9.3(2), 9.3(2a)



Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	8
Pour en savoir plus	9

Vue d'ensemble

EOL15970

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS NX-OS 9.3(1), 9.3(2), 9.3(2a). Les clients ont jusqu'au 16 février 2027 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco MDS NX-OS 9.3(1), 9.3(2), 9.3(2a)

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	18 août 2026
Date de fin de commercialisation : OS SW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	16 février 2027
Dernière date de livraison : OS SW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	17 mai 2027
Date de la dernière version de maintenance : OS SW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	16 février 2028
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités : OS SW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	16 février 2028
Date de dernière modification des contrats de service : OS SW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	16 février 2028
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : OS SW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	14 mai 2029

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance : OS SW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	28 février 2030

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M91S6K9-9.3.1	MDS 9132T NX-OS version 9.3.1	M91S6K9-9.4.5	MDS 9132T NX-OS version 9.4(5)	-
M91S6K9-N9.3.1	Logiciel MDS 9132T 32G FC NX-OS NPE version 9.3 (1)	M91S6K9-N9.4.5	MDS 9132T 32G FC NX-OS NPE Software Rel. 9.4(5)	-
M91S6K9-9.3.2	MDS 9132T NX-OS version 9.3.2	M91S6K9-9.4.5	MDS 9132T NX-OS version 9.4(5)	-
M91S6K9-N9.3.2	Logiciel NPE pour MDS 9132T 32G FC NX-OS, 9.3.2	M91S6K9-N9.4.5	MDS 9132T 32G FC NX-OS NPE Software Rel. 9.4(5)	-
M91S6K9-9.3.2A	MDS 9132T NX-OS version 9.3.2A	M91S6K9-9.4.5	MDS 9132T NX-OS version 9.4(5)	-
M91S6K9-N9.3.2A	MDS 9132T 32G FC NX-OS NPE Software Rel. 9.3.2A	M91S6K9-N9.4.5	MDS 9132T 32G FC NX-OS NPE Software Rel. 9.4(5)	-
M91S5K9-9.3.1	MDS 9148S NX-OS version 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M91S5K9-N9.3.1	Cisco MDS 9148S 16G FC - NPE Software Image 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M91S5K9-9.3.2	MDS 9148S NX-OS version 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M91S5K9-N9.3.2	Cisco MDS 9148S 16G FC - NPE Software Image 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M9148S6K9-9.3.1	MDS 9148T NX-OS, version 9.3.1	M9148S6K9-9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M9148S6K9-N9.3.1	MDS 9148T 16G FC - NXOS NPE System Image version 9.3.1	M9148S6K9-N9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M9148S6K9-9.3.2	MDS 9148T NX-OS version 9.3.2	M9148S6K9-9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M9148S6K9-N9.3.2	MDS 9148T NX-OS, version 9.3.2	M9148S6K9-N9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M9148S6K9-9.3.2A	MDS 9148T NX-OS version 9.3.2A	M9148S6K9-9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M9148S6K9-N9.3.2A	MDS 9148T NX-OS version 9.3.2A	M9148S6K9-N9.4.5	MDS 9148T NX-OS version 9.4(5)	-
M92S7K9-9.3.1	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.3.1	M92S7K9-9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.4(5)	-
M92S7K9-N9.3.1	MDS 9220i 32G FCIP Switch, NX-OS NPE SW Release 9.3.1	M92S7K9-N9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch, NX-OS NPE SW Release 9.4(5)	-
M92S7K9-9.3.2	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.3.2	M92S7K9-9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.4(5)	-
M92S7K9-N9.3.2	Commutateur MDS 9220i 32G FCIP, logiciel NX-OS NPE version 9.3.2	M92S7K9-N9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch, NX-OS NPE SW Release 9.4(5)	-
M92S7K9-9.3.2A	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.3.2A	M92S7K9-9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch NX-OS version 9.4(5)	-
M92S7K9-N9.3.2A	MDS 9220i 32G FCIP Switch, NX-OS NPE SW Release 9.3.2A	M92S7K9-N9.4.5	MDS 9220i 32G FCIP Switch, NX-OS NPE SW Release 9.4(5)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M92S5K9-9.3.1	MDS 9250i NX-OS version 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M92S5K9-N9.3.1	MDS 9250i Supervisor/Fabric-3, NX-OS NPE SW Release 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M92S5K9-9.3.2	MDS 9250i NX-OS version 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M92S5K9-N9.3.2	MDS 9250i Supervisor/Fabric-3, NX-OS NPE SW Release 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M93S1K9-9.3.1	MDS 9396S NX-OS version 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M93S1K9-N9.3.1	Cisco MDS 9396S 16G NXOS NPE Software Image 9.3.1	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M93S1K9-9.3.2	MDS 9396S NX-OS version 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M93S1K9-N9.3.2	Cisco MDS 9396S 16G NXOS NPE Software Image 9.3(2)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS NX-OS 9.4(5)	-
M93S2K9-9.3.1	MDS 9396T NX-OS version 9.3.1	M93S2K9-9.4.5	MDS 9396T NX-OS version 9.4(5)	-
M93S2K9-N9.3.1	Cisco MDS 9396T 32G FC NPE Software version 9.3.1	M93S2K9-N9.4.5	Cisco MDS 9396T 32G FC NPE Software version 9.4(5)	-
M93S2K9-9.3.2	MDS 9396T NX-OS version 9.3.2	M93S2K9-9.4.5	MDS 9396T NX-OS version 9.4(5)	-
M93S2K9-N9.3.2	Logiciel Cisco MDS 9396T 32G FC NPE, version 9.3.2	M93S2K9-N9.4.5	Cisco MDS 9396T 32G FC NPE Software version 9.4(5)	-
M93S2K9-9.3.2A	MDS 9396T NX-OS version 9.3.2A	M93S2K9-9.4.5	MDS 9396T NX-OS version 9.4(5)	-
M93S2K9-N9.3.2A	Cisco MDS 9396T 32G FC NPE Software version 9.3.2A	M93S2K9-N9.4.5	Cisco MDS 9396T 32G FC NPE Software version 9.4(5)	-
M97S4K9-9.3.1	MDS 9700 NX-OS, version logicielle 9.3.1, pour Sup-4	M97S4K9-9.4.5	MDS 9700 NX-OS Software Release 9.4(5) for booting on Sup-4	-
M97S4K9-N9.3.1	MDS 9700 NX-OS NPE version 9.3.1 for Sup-4	M97S4K9-N9.4.5	Restricted Use: MDS 9700 NX-OS NPE version 9.4(5) for Sup-4	-
M97S4K9-9.3.2	Logiciel MDS 9700 NX-OS version 9.3.2 pour le démarrage sur Sup-4	M97S4K9-9.4.5	MDS 9700 NX-OS Software Release 9.4(5) for booting on Sup-4	-
M97S4K9-N9.3.2	Restricted Use: MDS 9700 NX-OS NPE version 9.3.2 for Sup-4	M97S4K9-N9.4.5	Restricted Use: MDS 9700 NX-OS NPE version 9.4(5) for Sup-4	-
M97S4K9-9.3.2A	MDS 9700 NX-OS Software Release 9.3.2A for booting on Sup-4	M97S4K9-9.4.5	MDS 9700 NX-OS Software Release 9.4(5) for booting on Sup-4	-
M97S4K9-N9.3.2A	Restricted Use: MDS 9700 NX-OS NPE version 9.3.2A for Sup-4	M97S4K9-N9.4.5	Restricted Use: MDS 9700 NX-OS NPE version 9.4(5) for Sup-4	-
M9148VS8K9-9.3.1	MDS 9148V NX-OS, version 9.3.1	M9148VS8K9-9.4.5	MDS 9148V NX-OS version 9.4(5)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M9148VS8K9-N9.3.1	MDS 9148V 64G FC - image du système NXOS NPE, version 9.3.1	M9148VS8K9-N9.4.5	MDS 9148V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-
M9148VS8K9-9.3.2	MDS 9148V NX-OS version 9.3.2	M9148VS8K9-9.4.5	MDS 9148V NX-OS version 9.4(5)	-
M9148VS8K9-N9.3.2	MDS 9148V 64G FC - image du système NXOS NPE, version 9.3.2	M9148VS8K9-N9.4.5	MDS 9148V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-
M9148VS8K9-9.3.2A	MDS 9148V NX-OS, version 9.3.2A	M9148VS8K9-9.4.5	MDS 9148V NX-OS version 9.4(5)	-
M9148VS8K9-N9.3.2A	MDS 9148V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.3.2A	M9148VS8K9-N9.4.5	MDS 9148V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-9.3.1	MDS 9124V NX-OS version 9.3.1	M9124VS8K9-9.4.5	MDS 9124V NX-OS version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-N9.3.1	MDS 9124V 64G FC - image du système NXOS NPE, version 9.3.1	M9124VS8K9-N9.4.5	MDS 9124V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-9.3.2	MDS 9124V NX-OS, version 9.3.2	M9124VS8K9-9.4.5	MDS 9124V NX-OS version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-N9.3.2	MDS 9124V 64G FC - image du système NXOS NPE, version 9.3.2	M9124VS8K9-N9.4.5	MDS 9124V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-9.3.2A	MDS 9124V NX-OS, version 9.3.2A	M9124VS8K9-9.4.5	MDS 9124V NX-OS version 9.4(5)	-
M9124VS8K9-N9.3.2A	MDS 9124V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.3.2A	M9124VS8K9-N9.4.5	MDS 9124V 64G FC - NXOS NPE System Image version 9.4(5)	-

Options de migration du produit

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure : ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html>.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco MDS NX-OS 9.3(1), 9.3(2), 9.3(2a) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)