

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9700 Crossbar Switching Fabric-1 Module

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	7

## Vue d'ensemble

### EOL13606 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9700 Crossbar Switching Fabric-1 Module. Les clients ont jusqu'au 30 septembre 2021 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco MDS 9700 Crossbar Switching Fabric-1 Module

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 septembre 2020
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 septembre 2021
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 décembre 2021
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 septembre 2022
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	29 septembre 2024
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 septembre 2022
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 septembre 2022

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 décembre 2025
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2026

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

**Note:** DS-X97-SF1-K9= and DS-X97-SF1-K9 are removed from this bulletin and are now part of [EOL13605](#).

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>DS-C9706-1EK9</b>	MDS 9706 32G Enhanced Config w/ Fans 2 Sup-1 6 Fab-1 4 PS	DS-C9706-V3K9	Config. base MDS 9706 v3: châssis, 2 sup-4, 6 Fab-3, 4 3KAC	-
<b>DS-C9706-1K9</b>	Ventilateurs de châssis, MDS 9706, configuration de base, 2 Sup. 1, 3 trames 1, 4 blocs d'alimentation CA 3000	DS-C9706-V2K9	Config. base MDS 9706 v2: châssis, 2 sup-4, 3 FAB-3, 2 3KAC	-
<b>DS-C9706-2B8K9</b>	MDS 9706 Bundle 2 16G LC 8GSFP 2Sup1 3 Fab1 4PS Ent Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-C9706-2BSK9</b>	MDS 9706 Bundle 2 16G LC 16GSFP 2Sup1 3 Fab1 4PS Ent Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-C9706H-1K9</b>	MDS 9710 Base Config HP Chassis FANs 2 Sup-1 3 Fab-1 4 PS 3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-C9710-4B8K9</b>	MDS 9710 Bundle 4 16G LC 8GSFP 2Sup1 3 Fab1 6PS Ent erP Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-C9710-4BSK9</b>	MDS 9710 Bundle 4	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	16G LC 16GSFP 2Sup1 3 Fab1 6PS Ent erP Lic	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
<b>DS-C9710H-1K9</b>	MDS 9710 Base Config HP Chassis FANs 2 Sup-1 3 Fab-1 6 PS 3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-C9718-1K9</b>	MDS 9718 Base Config Chassis FAN 2 Sup1E 6 Fab-1 12 PS AC 3K	DS-C9718-V3K9	MDS 9718 Config Chassis 2 Sup-4 6 Fab-3 and 8 3k AC PS	-
<b>DS-X9706-FAB1</b>	Module de commutation de distributeur Fabric-1 MDS 9706	DS-X9706-FAB3	Module de commutation de distributeur Fabric-3 MDS 9706	-
<b>DS-X9706-FAB1-D</b>	MDS 9706 Crossbar Switching Fabric-1 Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9706-FAB1-D=</b>	MDS 9706 Crossbar Switching Fabric-1 Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9706-FAB1=</b>	Module de commutation de distributeur Fabric-1 MDS 9706	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9706-FAB1B</b>	Offre groupée MDS 9706 32G 3xFAB1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9706-FAB1B=</b>	MDS 9706 Crossbar Switching Fabric-1 Module, Bundle of 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>DS-X9706H-FAB1=</b>	MDS 9706 Crossbar Switching Fabric-1 Module for HP, Spare	DS-X9706-FAB3H=	MDS 9706 Crossbar Switching Fabric-3 Module HPE	-
<b>DS-X9710-FAB1</b>	^Module de commutation de distributeur Fabric-1 MDS 9710	DS-X9710-FAB3	Module de commutation de distributeur Fabric-3 MDS 9710	-
<b>DS-X9710-FAB1=</b>	Module de commutation de distributeur Fabric-3 MDS 9710	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9710-FAB1B</b>	Offre groupée MDS 9710 32G 3xFAB1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9710-FAB1B=</b>	MDS 9710 Crossbar Switching Fabric-1 Module, Bundle of 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9710H-FAB1=</b>	MDS 9710 Crossbar Switching Fabric-1 Module for HP, Spare	DS-X9710-FAB3H=	MDS 9710 Crossbar Switching Fabric-3 Module for HPE	-
<b>DS-X9718-FAB1</b>	MDS 9718 Crossbar Switching Fabric-1 Module	DS-X9718-FAB3	MDS 9718 Crossbar Switching Fabric-3 Module	-
<b>DS-X9718-FAB1=</b>	MDS 9718 Crossbar Switching Fabric-1 Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>DS-X9718-FAB1B=</b>	MDS 9718 Crossbar Switching Fabric-1 Module, Bundle of 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

---

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco MDS 9700 Crossbar Switching Fabric-1 Module en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)