

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des licences pour la gamme Cisco DCM

EOL11638

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des licences pour la gamme Cisco DCM. Les clients ont jusqu'au 8 septembre 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie des licences pour la gamme Cisco DCM

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	10 mars 2017
<b>Date de fin de commercialisation Licence</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	8 septembre 2017
<b>Dernière date de livraison Licence</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	7 décembre 2017

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit concerné par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
BDCM-AVCHDEN-PQ	D9902 BU AVC HD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	BDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-AVCHDTC	Lic Transcodage D9900/D9901 BU AVC HD (1/prg; néc. MFP)	BDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-AVCHDTC-PQ	D9900/01/02 BU AVC HD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	BDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-AVCSDEN-PQ	D9902 BU AVC SD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	BDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-AVCSDTC	D9900/D9901 BU AVC SD Transcoding Lic (1/prg; req MFP)	BDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
BDCM-AVCSDTC-PQ	D9900/01/02 BU AVC SD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	BDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-COP3-500	D9900/D9901 BU COP3 FEC Lic for up to 500 TS (req. FEC Card)	BDCM-COP3-50	D9900/D9901 BU COP3 FEC Lic for up to 50 TS (req. FEC Card)	-
BDCM-MP2HDEN-PQ	D9902 BU MPEG-2 HD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	BDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-MP2HDTC	Lic. D9900/D9901 BU MPEG-2 HD Transcodage (1/prg; néc. MFP)	BDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-MP2HDTC-PQ	D9900/01/02 BU MPEG-2 HD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	BDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-MP2SDEN-PQ	D9902 BU MPEG-2 SD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	BDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-MP2SDTC	Lic. D9900/D9901 BU MPEG-2 SD Transcodage (1/prg; néc. MFP)	BDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
BDCM-MP2SDTC-PQ	D9900/01/02 BU MPEG-2 SD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	BDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC BU Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCHDEN-PQ	D9902 AVC HD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	LDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCHDTC	Lic D9900/D9901 AVC HD Transcodage 1 crédit (néc. MFP)	LDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCHDTC-PQ	D9900/01/02 AVC HD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	LDCM-AVCHDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCSDEN-PQ	D9902 AVC SD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	LDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCSDTC	D9900/D9901 AVC SD Transcoding Lic (1/prg; req MFP)	LDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-AVCSDTC-PQ	D9900/01/02 AVC SD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	LDCM-AVCSDPQHID-XC	D9900/01/02 AVC SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-COP3-500	D9900/D9901 COP3 FEC Lic for up to 500 TS (req. FEC Card)	LDCM-COP3-50	D9900/D9901 COP3 FEC Lic for up to 50 TS (req. FEC Card)	-
LDCM-MP2HDEN-PQ	D9902 MPEG-2 HD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	LDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-MP2HDTC	Lic D9900/D9901 MPEG-2 HD Transcodage (1/prg; néc. MFP)	LDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-MP2HDTC-PQ	D9900/01/02 MPEG-2 HD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	LDCM-MP2HDPQHID-XC	D9900/01/02 MP2 HD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-MP2SDEN-PQ	D9902 MPEG-2 SD Premium Encode Lic (1/prg; req MFP MK2)	LDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
LDCM-MP2SDTC	Lic D9900/D9901 MPEG-2 SD Transcodage (1/prg; néc. MFP)	LDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-
LDCM-MP2SDTC-PQ	D9900/01/02 MPEG-2 SD Premium TC Lic (1/prg; req MFP)	LDCM-MP2SDPQHID-XC	D9900/01/02 MPEG-2 SD PPQ/HiD TC/ENC Lic (1/prg; req MFP)	-

## Options de migration du produit

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

[http://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[http://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)