

---

## Entorno

Servidores Novell con los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de Proteon y del Madge en un entorno Token Ring.

## Problema

Los puestos de trabajo consiguen disconnected del servidor Novell cuando configuran al router Cisco para el Routing Novell y se habilita el multiring.

## Síntoma

La sesión de usuario cae cuando el caché del rif en el router se vacía. El servidor tiene una placa Token Ring fuera de IBM tal como Madge o Proteon. Cuando se vacía el rif, enviamos los marcos del explorador XID al servidor con una savia nula como el dest (00). El servidor no responde, y caemos la sesión ruteada.

## Causa

Los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor fuera de IBM no cargan siempre las 802.2 capas. IBM tiene 802.2 en el ucode en sus indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor.

## Resolución

Entre en contacto con Novell y pida el archivo "ATOK311.EXE." que este archivo es un módulo que da a un servidor del Token Ring las 802.2 capas.

---

## Información Relacionada

- [Soporte de Productos de Switches](#)
  - [Soporte de Tecnología de LAN Switching](#)
  - [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)
-