

Contenido

[Introducción](#)

[Mi monitor pionero del plasma no visualizará la imagen correctamente de mi codificador-decodificador TANDBERG. ¿por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. Mi monitor pionero del plasma no visualizará la imagen correctamente de mi codificador-decodificador TANDBERG. ¿por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Algunos de los monitores de los pioneros se deben fijar al modo PC para visualizar la imagen correctamente. Consulte el *manual del usuario de los monitores de Pioneer* para más información.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)