

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿No puedo conseguir un DVI-I a la conexión DVI-I para trabajar para mi codificador-decodificador TANDBERG, por qué?](#)

## [Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence.

**Q. ¿No puedo conseguir un DVI-I a la conexión DVI-I para trabajar para mi codificador-decodificador TANDBERG, por qué?**

A. La información abajo es solamente válida para las versiones de software más bajas que TC2.0.0.

Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Actualmente, el codificador-decodificador C90 TANDBERG no trabaja confiablemente con un DVI-I al cable DVI-I. Utilice un DVI-I a DVI-A, o un DVI-I al cable dvi-d en lugar de otro.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)