

Contenido

[Introducción](#)

[No puedo agregar un nombre de dominio completo \(FQDN\) como el direccionamiento del portero para mi codificador-decodificador TANDBERG. ¿por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. No puedo agregar un nombre de dominio completo (FQDN) como el direccionamiento del portero para mi codificador-decodificador TANDBERG. ¿por qué?

A. La información abajo es solamente válida para las versiones de software más bajas que TC2.0.0.

Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Solamente una dirección IP se puede utilizar actualmente como direccionamiento del portero.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)