

Contenido

[Introducción](#)

[¿El audio en la secuencia dual está fuera de sincroniza con el vídeo dual de la secuencia usando el codificador-decodificador TANDBERG, por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿El audio en la secuencia dual está fuera de sincroniza con el vídeo dual de la secuencia usando el codificador-decodificador TANDBERG, por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

TANDBERG EX90

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

El producto del TelePresence no soporta el lipsync (el sincronizing audio y video) en el Canal dual. El audio será sincronizado solamente con la secuencia principal. El lipsync para la segunda secuencia no es soportado actualmente por el estándar H.239 que define las secuencias duales para H.323.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)