

Contenido

[Introducción](#)

[¿Hace “requirió la configuración al portero” paró el Codian MCU /IP VCR que conecta con los puntos finales desregistrados?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Hace “requirió la configuración al portero” paró el Codian MCU /IP VCR que conecta con los puntos finales desregistrados?

A. En la página de las **configuraciones > del portero**, porque el uso del portero H323 que usted puede elegir entre habilitado, discapacitado y haber requerido.

Sin embargo, esta configuración no previene el MCU /IP VCR que conecta con los puntos finales desregistrados. Cuando se fija el registro requirió la unidad debe conseguir una contestación del portero antes de que diga en voz alta o valide una llamada adentro. Así pues, por ejemplo, si el portero es inasequible, cuando se requiere la configuración, la unidad no valida ni hace las llamadas. Si se habilita la configuración, después la unidad pregunta al portero, pero si no hay contestación entonces conecta la llamada de todos modos.

La decisión encendido si permitir las llamadas a los puntos finales desregistrados depende del portero. La unidad pregunta a portero cada vez que hace un decir en voz alta o una llamada se hace adentro (si la llamada llega en un puerto con la asociación del acceso de Ethernet encendido). Si el portero dice la unidad rechazar la llamada, por ejemplo porque el punto final no se registra, después la unidad hará apenas eso. Eso depende de las configuraciones del portero, no de las configuraciones en el MCU /IP VCR.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)