

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué me tienen problema vecino mi TANDBERG VCS con el portero del accesorio TANDBERG Codian?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence VCR MSE 8220, el Cisco TelePresence MCU 4505, los Productos de la autopista y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510 del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

Q. ¿Por qué me tienen problema vecino mi TANDBERG VCS con el portero del accesorio TANDBERG Codian?

A. Muy pocos dispositivos tales como el TANDBERG VCS envían un elemento del identificador de punto final en el LRQ. Antes de la versión 2.3 de Codian MCU, el portero incorporado marcó este elemento del identificador de punto final, y el pensamiento del dispositivo era un punto final, rechazado la petición si el identificador no fue registrado.

De la versión 2.3(1.0) MCU hacia adelante que el control se realiza no más. Si usted está teniendo dificultad vecina a un portero incorporado en un Codian MCU, actualice el MCU a la última versión que está disponible en el sitio web.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)