

Contenido

[Introducción](#)

[Mi buscador Web paró repentinamente el trabajar con mi servidor del TelePresence. ¿por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. Mi buscador Web paró repentinamente el trabajar con mi servidor del TelePresence. ¿por qué?

A. Esto pudo haber sucedido porque el servicio HTTP/del https se inhabilita en el servidor del TelePresence. Usted puede habilitar los servicios que usted quiere utilizar: usando la consola en serie ingrese el comando “demostración del servicio” de ver habilitan a qué servicios. Entonces en caso necesario, uso “permiso HTTP del servicio 0” de habilitar el HTTP en el puerto A. (semejantemente para el https.) Finalmente, recomience el servidor del TelePresence.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)