

CSCvc53327: RV32x no proporciona una dirección IP cuando el nombre del host incluye los espacios

Resumen

RV32x no proporciona una dirección IP cuando el nombre del host del Cliente de DHCP incluye los espacios. RV32x no soporta actualmente los espacios y los caracteres especiales en el campo de nombre del host.

Fecha identificada

De diciembre el 16 de 2016

Fecha resuelta

N/A

Productos afectados

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

Pasos siguientes

Marque los caracteres y la longitud de su nombre del host del dispositivo. Si contiene los caracteres especiales o los espacios, usted puede quitarlos temporalmente del nombre del host para que el dispositivo reciba una dirección IP del RV32x. Un firmware del router que validaría los caracteres especiales y los espacios está actualmente en curso.