

# SG350XG: Se habilita el PVID cuando fijan al tipo de la calidad de miembro de la interfaz a prohibido

## Fecha identificada

De enero el 19 de 2016

## Fecha resuelta

De junio el 14 de 2016

## Producto afectado

SG350XG	2.0.x	2.2.0.63

## Descripción de problemas

La red de área local virtual ID (PVID) del puerto se habilita en una interfaz cuando fijan a su tipo de la calidad de miembro a prohibido vía la utilidad basada en web del Switch. Las funciones de la interfaz no son afectadas y el puerto todavía bloquea el tráfico para la red de área local virtual relevante (VLAN).

## Resolución

Se repara este problema cuando usted actualiza a la versión de firmware 2.2.0.63. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para las instrucciones.